

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 권고

제 목 : [7] 안전사고 예방을 위한 안전장구 지급 필요

관 계 부 서 : 해외사업운영처, 요르단 통합 법인

조 치 부 서 : 해외사업운영처, 요르단 통합 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

요르단 ○△, ▼◁♣, ◆○ 법인은 발전소의 안정적인 운영을 위하여 한전 파견직원과 현지 직원들이 발전소 현장에 상주하여 근무하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「안전장구 관리지침」에 따르면 ‘안전장구’란 작업자 및 일반인의 안전을 확보하기 위하여 직원이 작업 중에 사용하는 보호구, 방호구 및 각종장치를 말하고, 동 지침에는 기능 및 취급 전압별로 적합한 안전장구의 기준품목과 확보 수량을 정하고 있다.

또한 「안전피복 관리절차서」는 감전에 의한 위험, 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 충전선로 작업에 종사하는 직원에게 지급하는 안전피복의 지급기준, 절차, 운영 및 관리에 필요한 사항을 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

요르단 ○△, ▼◁♣, ◆● 발전소 현장 근무자들의 보호구 지급내역을 확인한 결과, 발전소 현장 근무자에 대한 보호구 지급에 대해 명확한 기준이 없어 ○△, ▼◁♣ 발전소의 경우 신규 전입자가 발생할 때마다 자체 내부 기안을 통해 보호구를 구매하였다.

그러나 ◆● 발전소의 경우 2019년도 발전소 준공 당시 직원들에게 작업복을 지급한 이후 별도의 보호구 지급 내역이 없는 등 [표]와 같이 발전소 현장 직원들에 대한 보호구 지급이 미흡한 것으로 확인되었다.

[표] 요르단 통합 법인 보호구 지급 내역('21~'24년)

구 분	▼◁♣	○△	◆●
안전모	4개	1개	지급내역 없음
안전화	12개	1개	지급내역 없음
작업복	지급내역 없음	2개	지급내역 없음

특히 ◆● 발전소의 경우 발전소 변전 설비가 옥외철구 형태이기 때문에 설비고장 시에는 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있어, 현장에 근무하는 직원은 방염 기능을 가진 방염복을 입어야 함에도 과거 지급된 작업복은 방염 기능이 없는 일반 작업복이었다.

[그림] ◆● 발전소 변전 설비 사진

	익명화	익명화
방염기능이 없는 작업복	옥외철구형 변전설비	

또한 특고압 변전설비를 운영하는데 필요한 검전기¹⁾와 접지봉²⁾, 접지선이 발전소 현장에 구비하고 있지 않아 설비고장 등의 비상 상황 시 대처에 어려움이 있을 것으로 판단된다.

관계부서 의견

요르단 통합법인 담당자들은 해외법인 발전소 현장 직원들의 안전을 위하여 적합한 안전피복과 발전소 운영에 필요한 안전장구 구비가 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

해외사업운영처장은 안전장구 관련 현지 법령 및 국내기준 등을 고려하여 해외법인 근무 직원들의 안전장구 지급 기준을 마련해주시기 바랍니다. (개선)

1) 검전기 : 전기 설비나 전선에 전기가 흐르고 있는지 여부를 확인하는 데 사용하는 도구
2) 접지봉 : 접지선(지구로 전류를 흐르게 하는 선)을 연결하기 위해 사용하는 도구

요르단 통합 법인장은 해외법인 발전소 현장 직원들의 안전을 위하여 적합한 안전장구를 지급하시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 1 권 고 1	-	-	해외사업운영처 요르단 통합 법인	해외사업운영처 요르단 통합 법인