

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요구

제 목 검사보고서 첨부문서 전산 미등록

소관부서 당진지사

조치부서 당진지사

내 용

1. 업무 개요

당진지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2022.05.13. □□□□호(선박번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 6.01톤)의 임시검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법」 제21조 제1항 제4호 및 같은 법 시행규칙 제47조 제1항 제2호에 따라 어선소유자는 어선의 추진과 관계있는 기관 및 그 주요부의 교체·변경 등으로 기관의 성능에 영향을 미치는 개조 또는 수리를 하려는 경우 임시검사를 받도록 규정하고 있다.

「어선검사지침」 5.1.2 -2 어선건명서는 최초의 정기검사 시에 작성하여 건조(별도건조) 및 최초의 정기검사보고서에 첨부해야 하며, 최초의 정기검사 외의 검사 시 건명서 상의 변경이 발생한 때에는 전산에 입력된 건명서를 수정하도록 규정하고 있다.

공단에서는 선박검사 문서의 체계적이고 효율적인 관리를 위해 전자결재 시스템을 구축하였고⁴⁾, 검사보고서 첨부서류 표준화로 업무 신뢰성 및

효율성 제고를 위해 “선박검사 보고서 첨부서류 표준화 추진계획”을 수립하였다.(안전품질실-1344, 2018.07.10.)

또한, 안전품질실(현재 “검사관리실”)에서는 각 지사에 선박검사보고서에 예비검사증서를 전자결재 시스템에 반드시 첨부하도록 계획문서를 시달하였다.(안전품질실-1350, 2018.07.10.)

따라서 선박검사를 종료한 후 검사보고서를 전자결재하는 경우에는 위 지침에 따라 예비검사증서를 위 시스템에 첨부해야 하고, 해당 건명서를 수정하여 전산에 등록해서 차기 검사에 정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 해양사고 발생에 따라 임시검사를 실시하면서 예비검사증서를 전산에 등록도 하지 않았을 뿐 아니라 해당 건명서 부분도 수정하지 않았다.

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 검사원의 업무착오가 주된 원인이나 지사 업무를 관리 감독해야 하는 지사장의 확인 누락 또한 다른 원인이다.

4. 조치할 사항

- 당진지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 예비검사증서와 해당 건명서를 작성해서 전산에 등록하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 △급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

4) 검사보고서 전자결재 정식운영 알림(경영기획실-1797, 2012.12.26.)