

한전KPS(주) 상임감사

모범 사례

일련번호 2025-♣♠■♣♠♥-003

제 목 ♣■♥1호기 RCP 01B 전기관통부 점검을 통한 고객 신뢰도 제고

관계부서 ♣♠■♣♠♥

조치부서 ♣♠■♣♠♥

내 용

1. 추진배경

- ☐ ♣■♥1호기 RCP 01B C상 절연이 기준치 이하로 측정되어 전기관통부 점검을 수행한 사례임
- ☐ 해당 설비는 수산IND 담당 설비로 자체 정비 능력 부족 및 자재(관통부 Assembly KIT) 부족으로 한전KPS 월성3 전기부와 회사 전문가 그룹이 주도적으로 점검을 수행하여 절연저하를 해소함으로써 회사 정비 능력 우수 및 고객 신뢰도 제고함

2. 추진 중 어려움

- ☐ 전기관통부는 수산IND 담당 설비이나 자체 정비 능력 부족
 - 도면 및 매뉴얼, 필요 자재 등 정비관련 자료가 없으며, 정비 경험자 전무
- ☐ 자재 수급 어려움으로 기존 설비 분해 없이 원인 분석 및 대책 필요
- ☐ 발전소 기동 일정 내 정상화 요청에 따른 정비시간 부족

3. 해결노력

- ☐ 전기관통부 절연저하에 대한 원인 파악을 위한 전문가 의견 수렴
 - >>>>>>> ♥♥♥♥♥♥(♣♦♦), ?????)))))) (■▲▶, ♦■▲) 지원을 받아서 절연저하 원인 분석 및 솔루션 제공

- 절연진단 데이터를 기반으로 애자 흡습 등 내부 흡습 확인.
 - 전기관통부 구조 파악 및 애자 흡습 여부 확인을 위한 내부 점검
- 관통부 내부 보어스코프로 내부 구조 확인 및 수분 유입 흔적 확인
- 관통부 애자를 가열하여 흡습 제거 후 건조공기 주입하여 습분 저감시켜 정상화

4. 주요 성과

- ☐ 해당 설비가 타업체 업무 수행 범위로 정비 책임이 없음에도 선제적인 대응을 통해 고객 만족 실현
- ☐ 설비 자재 부족으로 인해 분해 점검 없이 원인 분석을 해야 하는 악조건 속에서 고도 정비 기술 및 분석을 통해 솔루션을 제공하여 선진 기술력에 대한 회사 이미지 제고

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ♣♠■♣♠♥ ??? 선임과장 ◆◆▶
- ☐ (부 공적자) ♣♠■♣♠♥ ??? 과장 ■◆▼