

수범사례 제출양식

□ 부서명 : 제주지역본부 항행통신팀

구 분	주 요 내 용	비 고 (분야)																																			
제 목	CCTV 감시구역 분석을 통한 자원 활용도 극대화	통신 보안																																			
추 진 배 경	○ 최근(2019년) 발생한 'KT 통신구 화재사고'와 같은 위험상황에 즉각 대응하기 위하여 감시 취약 지역에 CCTV 증설 필요 ○ 현재 운용중인 CCTV 감시구역 현황 분석을 통해 부서 간 중복 감시중인 CCTV의 활용방안 검토 필요																																				
현 황	○ 시설현황(중복 감시 카메라) <table border="1"> <tr> <th>카메라 번호</th> <th>규 격</th> <th>감시구역(주기장)</th> <th>비 고</th> </tr> <tr> <td>항무-1</td> <td rowspan="10">STH775</td> <td>#19, #20, #21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>항무-2</td> <td>#50, #51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>항무-3</td> <td>#52, #53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>항무-4</td> <td>#54, #55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>항무-5</td> <td>#56, #57, #58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>항무-6</td> <td>#60, #61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>항무-7</td> <td>#62, #63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>항무-8</td> <td>G1 유도로</td> <td></td> </tr> <tr> <td>항무-9</td> <td>#41, #42, #43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>항무-10</td> <td>#82</td> <td></td> </tr> </table>	카메라 번호	규 격	감시구역(주기장)	비 고	항무-1	STH775	#19, #20, #21		항무-2	#50, #51		항무-3	#52, #53		항무-4	#54, #55		항무-5	#56, #57, #58		항무-6	#60, #61		항무-7	#62, #63		항무-8	G1 유도로		항무-9	#41, #42, #43		항무-10	#82		
카메라 번호	규 격	감시구역(주기장)	비 고																																		
항무-1	STH775	#19, #20, #21																																			
항무-2		#50, #51																																			
항무-3		#52, #53																																			
항무-4		#54, #55																																			
항무-5		#56, #57, #58																																			
항무-6		#60, #61																																			
항무-7		#62, #63																																			
항무-8		G1 유도로																																			
항무-9		#41, #42, #43																																			
항무-10		#82																																			
문제점	○ 주기장 감시 목적으로 A/S운영센터에서 운용중인 CCTV는 종합상황실에서 운용중인 CCTV와 감시구역 일부분이 중복됨 ○ 여객청사 지하구(케이블 등 각종 시설물), 화물청사 2층(공항운영 관련 업체/기관 상주) 등 CCTV 미설치 구역에서 위험상황 발생 시 즉각적인 대처가 어려움																																				

개 선 사 항	○ 부서간 업무 협의를 통한 개선방안 도출 - A/S운영센터에서 운용중인 CCTV 카메라 철거 - 종합상황실에서 운용중인 CCTV 모니터링 화면 공유를 통해 CCTV 철거로 인한 감시 사각구역 해소 ○ 감시 취약지역(여객 터미널 지하고, 화물청사 복도)에 CCTV 추가 설치 - 화재, 보안사고, 도난 등으로부터 시설보호 강화	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 예산절감효과(약 35백만원) : CCTV 카메라 철거 총 10대 ○ 비계량성과 - 감시 취약지역에 CCTV 추가 설치로 시설물 보안 강화	