

시 정 요 구

제 목 휴·폐업 가스시설 증빙서류 전산 미등록

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

전북본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(업무분장)에 따라 관할지역 내의 LPG특정가스시설에 대한 검사업무를 담당하고 있으며, 2021년부터 2024년 현재까지 LPG특정사용시설에 대하여 아래 [표1]과 같이 정기검사를 수행하였고, 2023년에는 검사 수행 중 870개의 시설에 대하여 영업상태를 폐업·폐지·휴업·휴지(이하 ‘휴·폐업’이라 한다.)로 변경하였다.

[표1] LPG특정사용시설 정기검사 실시 내역(2024.3.21.기준)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	합계
건수	10,919	10,988	9,599	1,195	32,701

2. 관련규정 및 판단기준

검사지원처에서는 휴·폐업 처리된 시설에서 가스사고가 발생 (2018.11.11., 경기 ○○시 소형저장탱크 가스누출 화재사고)함에 따라, 향후 해당시설의 정기검사 미실시 및 휴·폐업 적합성 등에 대한 논란을 없애기 위하여 2018. 12. 27. 지역본부·지사에 「휴·폐업 가스시설 정기검사 처리 착안사항(검사지원처-7361호)」을 시달하였다.

상기 착안사항에 따르면 정기검사 및 정기점검 시 휴·폐업 처리된 시설에 대하여 행정관청 공문, 가스공급자, 국세청 등에서 휴·폐업을 확인할 수 있는 증빙자료⁶⁾를 징구하여 아래 [그림1]과 같이 전산(가스피아)에 업로드 하도록 되어 있다.

[그림 1] 휴·폐업 증빙자료 전산 업로드 방법 (※차세대 정보시스템 기준)

The screenshot shows the '시설상세' (Facility Details) page. At the top, there are tabs for '저장', '시설검사신청', '가동일정정보', '신장변경내역조회', '해리전단 및 처리', '문자발송', '특정선택', and '취소'. Below these are various input fields for facility details like '허가구분', '관리구분', '영업상태', '보증대상', '보증시설', '지료발송기', '서류번호', and '메모'. A table at the bottom lists documents with columns: No, 첨부파일번호, 첨부파일명, 첨부구분, and 첨부내역(비고). The first row shows a document with '첨부구분' set to '휴폐업증빙'. Red boxes and numbers highlight the '첨부' button and the '파일업로드' button.

(경로) 안전공통 → 고객정보관리 → 업소관리 → 업소/시설 관리
 - 해당시설 조회 후 오른쪽 하단 “① 첨부” 클릭 → “② 파일업로드” 클릭
 - 팝업창 생성 후 증빙자료를 선택하여 “첨부구분”을 “휴폐업증빙”으로 업로드

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 전부분부에서 검사지원처의 착안사항 공문 시행(2018. 12. 27) 후 실시된 LPG특정가스사용시설 정기검사(점검) 결과 처리대상 중 휴·폐업으로 처리된

6) 공 통 : ① 행정관청 공문, ② 국세청 홈페이지 휴·폐업여부 캡처, ③ 휴지업소(시설) 확인서
 LPG사용 : ① 안전관리 실시대장, ② 소비설비 안전점검표

시설 총 84건의 증빙 내역(첨부 1 참조)이 누락된 것으로 확인되었다. (감사기간 동안 총 84건 중 46건 증빙 등록 완료)

[첨 부] 사용시설 휴·폐업 미증빙 내역 1부. <첨부 생략>

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

시설검사 과정에서 휴·폐업 등으로 처리되는 시설에 대해서는 그에 대한 증빙 서류의 전산등록이 누락되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며,

이와 함께, [첨부]의 휴·폐업 LPG특정가스 사용시설에 대한 관련 증빙서류를 전산에 등록하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 포함)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다.(시정)