

현 지 조 치

제 목 최종감리 시 시공기록 서류 미징구

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 일반도시가스사업자 배관에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, 전북본부에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 601건의 시공감리를 처리하였다.

[표 1] 전북본부 시공감리 처리현황

(단위 : 건)

구분	전주시	군산시	익산시	정읍시	남원시	김제시	완주군	진안군
배관	95	137	103	80	34	17	61	20
구분	무주군	장수군	임실군	순창군	고창군	부안군	계	
배관	3	-	5	10	11	25	601	

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 시공감리 처리현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스사업자 배관의 시공감리는 상세기준 KGS FS551(일반도시가스 사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다.)을 따르며, 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1), 이하 “지침”이라 한다.」에서 정하는 업무처리 방법 등의 철자를 준수하여야 한다.

지침 제3-6조 및 [별표 4]에서는 시공감리 시 신청인 또는 시공자로부터 징구하여야 하는 시공기록 등 서류를 명시하고 있으며, 아래 [표 2]와 같이 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 등으로 정하고 있다.

[표 2] 최종 시공감리 시 징구서류 목록(지침 [별표 4] 일부 발췌)

구 분	징구서류 목록
사업자 배관 최종감리	◦ 시공결과표(별지 제24호 서식) ◦ 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ◦ 용착 성적서 및 용착부 도면 ◦ 완공도면 : 평면도(1/500), 종단면도(1/500), 횡단면도(1/50~1/100) 상세도(1/20~1/100)

3. 감사결과 확인된 문제점

전북본부에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 실시한 일반도시가스 사업자배관의 최종 시공감리 내역에 대하여 적정 여부를 확인한 결과, 3개소에서 서비스티 제품의 용접부위에 대하여 신뢰성을 확보할 수 있는 비파괴 성적서를 징구하지 않은 것으로 확인되었으나, 감사 기간 내에 조치(서비스티 비파괴 성적서 징구)를 완료하였다.

[표 3] 사업자 배관 최종 서류 부적정 내역

연번	공사명	접수번호	최종 시공감리일	검사원	부적정 내역
1	<공사명 생략>	2022-0582066	2022.10.22	4급 ○○○	서비스티 비파괴시험 성적서 미징구
2	<공사명 생략>	2023-1339490	2023.08.25		
3	<공사명 생략>	2023-0816234	2023.05.24		

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

최종 시공감리 시 「도시가스시설 검사업무 처리지침」[별표4]에서 정하는 비파괴 시험성적서 등 필수 서류 징구를 누락하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)