

## 통보(모범사례)

제 목 수해·화재지역 가스시설 긴급 복구로 가스안전 확보

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

### 1. 추진배경

- (수해) 충남 청양, 부여, 공주, 논산 등 4개 지역의 500mm안밖의 극한 호우 (23.7.13~16)에 따른 침수로 2차사고 예방 및 응급 복구를 위한 가스시설 사고 예방 활동 필요
- (화재) 충남 ○○○○시장(24.1.22) 화재로 시장내 가스사용시설 25개소 가스공급 중단
- 수해 및 화재 피해지역 가스시설 일제 정비를 통한 노후화 및 손상된 가스시설의 긴급 복구로 지역 주민의 일상생활 복귀 지원 필요

### 2. 추진내용

#### (1) 충남 청양, 부여군 수해 피해지역가스 사용시설 안전점검

- (대 상) 충남 청양군, 부여군 일원 수해 피해지역
- (방 법) 침수 피해 LPG 사용시설 정상 공급 여부 확인
  - 용기 전도상태 확인 및 조정기 등 가스시설 침수 여부, 작동 상태 확인 및 안전조치

- (결과) 피해지역 내 피해 접수(31개소) 가스시설 점검 및 용벽 유실로 인한 LPG저장시설 매설 가스배관 노출(PE 200A, 약40m)에 따른 피해 예방을 위해 손상된 매설배관과 공급시설 분리 및 막음조치 실시
  - '23. 8. 12일 변경 완성검사를 통한 매설 가스배관 적정 여부 확인

## (2) 충남 공주시 수해 피해지역가스 사용시설 안전점검 및 수해지역 기부

- (대 상) 충남 공주시 옥룡동 및 금성동 일원
- (방 법) 침수 가구 연소기·가스시설 점검, 가스 정상 공급 여부 확인 및 기부
  - 호스 절단 등 가스누출 우려 시설 막음조치 여부 확인
  - 가스레인지·보일러 점화 불량, 토사유입에 의한 연소기 노출 막힘 확인
  - 용기·조정기 유실 및 집합시설 파손, 가스시설 누출점검 등
  - 피해 지역 주민 지원을 위해 옥룡동 및 금성동 각 \*\*\*만원 기부
- (결 과) 피해지역 내 피해접수(46개소) 가스시설 점검 완료 (붙임 참조)

## (3) 충남 ○○○○시장 화재로 긴급 조치 및 복구

- (대 상) 충남 ○○○○시장 내 수산물동
- (방 법) 도시가스 공급 중단으로 소상공인 가스사용자(25개소)들의 불편 해결을 위해 시공사가 긴급 복구 공사(지하매설배관 이설)를 할 수 있도록 기술검토 및 완성검사 긴급 추진
- (결 과) 적극적인 행정서비스를 통한 빠른 가스통입으로 가스사용자 불편 최소화

[첨 부] 가스시설 안전점검 및 기부행사 1부. <첨부 생략>

## 조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유