

통보(모범사례)

제 목 LPG충전소 사고대비 특별대책 추진

관 련 부 서 충북북부지사

내 용

1. 추진배경

- '24년 초 ○○ LPG충전소 폭발사고가 발생함에 따라, 충전소 내 위험요소를 사전에 제거하는 실효성 있는 지사 자체 특별대책을 추진하여 가스사고를 예방

2. 추진내용

① 사업자의 비상대응역량 강화

①-1. 지사 관내 LPG충전소(53개소) 대상 기계실 비상 차단밸브 색상변경

- 긴급 차단밸브 핸들을 직관적인 적색으로 변경하여 신속차단 가능

< LPG충전소 비상차단밸브 색상변경 사례 >



<변경 전(녹색)>



<밸브 핸들 페인팅>



<변경 후(적색)>

< 관내 LPG충전소 비상 차단밸브 색상변경 요청 >

생략	생략
-----------	-----------

①-2. 벌크로리 충전사업소 대상 가스사고 재난대응훈련 실시(10.22)

< LPG충전소 가스사고 재난대응훈련 주요장면 >

생략

①-3. 재난대응훈련 영상제작 및 관련 사업자 배포(지사홈페이지 게시 등)

생략	생략
〈공문〉	〈지사 홈페이지〉
생략	생략
〈K-Top〉	〈크로샷〉

①-4. LPG충전소 가스누출시 비상대응요령제작 및 배포

LPG 충전소 가스누출시 대응 요령
1-2-3-4 순서에 따라 조치

01 사무실 판넬 비상정지 작동

02 밸크로리 긴급차단 작동

03 기계실 '빨간색' 밸브 차단

04 현장통제 상황전파(119)

한국가스안전공사

상황발생	충전기 파손 / 로딩암 파손	
장소	조치사항	참고사진
① 사무실	비상정지 버튼 작동	
② 충전기 기계실	긴급차단밸브 작동	
③ 밸크로리	긴급차단버튼(레버) 작동	
④ 기계실	빨간색밸브 차단	
⑤ 충전소	상황전파 및 현장통제	

② 충전소 전수점검 및 불시단속반 운영등 안전수칙 준수여부 실태확인

- (대상) 관내 LPG충전소 53개소
- (내용) 안전관리자 상주, 이입·이송기준 준수, 교육이수 등 안전수칙 준수여부 확인 및 기술역량 지원을 통한 안전수준 향상 유도
- 안전관리자 미상주(1개소), 안전교육 미이수(2개소) 적발 → 개선완료(2개소), 행정관청 통보(1개소)

< LPG충전소 안전수칙 준수여부 확인 >

생략	생략
----	----

③ 별크로리 차량 주요 안전장치 전수조사

- (대상) 별크로리 운반등록차량 48대
- (내용) 오발진방지·긴급차단장치 등 안전장치 점검, 운전자 교육여부 등 확인
- 오발진방지장치 변형 및 훼손(1개소) 적발 → 개선조치 완료

생략	생략
----	----

④ 관련 종사자 대상 특별교육 실시를 통한 안전의식 제고

- (대상) LPG충전소 및 벌크로리 보유 판매소 대상 특별교육(5회*, 108명)

* ○○(1.23, 16명), ○○(1.26, 8명), ○○(2.1, 9명), ○○(2.6, 31명), 지사(4.23, 44명)

- (내용) 충전소·벌크로리 사고사례, 재발방지 대책, 비상대응요령 등 교육

생략	생략
생략	생략

3. 추진성과

- (사고예방) LPG충전소 종사자의 비상대응역량 강화를 통해, 대규모 사고 예방
- (안전의식) 특별교육, 훈련영상 전파 등을 통해 LP가스 업계의 안전의식 향상 제고
- (협력체계) 공사와 LP가스 업계 간 유기적인 안전관리 협력체계 강화

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)