

우수활동(모범) 사례 추천서

일련번호	2025-☆종합-16	관계부서	☆ 제○발전소 ㉠부
제 목	최적 공법 적용으로 △호기 취수구조물 노후판넬 성공적 교체 및 공사비절감		
<내용> 범사례로 추천한 보수공사는 위치적 특성상 통상적인 고소작업대 장비의 접근이 불가하고, 비계설치시 공사비 과다발생 및 안전사고 위험이 높아 상기 문제점이 발생한 20□■년도부터 선불리 보수공사를 수행할 수 없었으나, 해당직원은 다양한 장비와 공법 등을 검토한 결과, 해당 공사수행이 가능한 장비를 발굴해내어 공사비 절감, 공사기간 단축, 감독업무 행정력 절감 및 무사고로 성공적으로 공사를 완료하였습니다.			
참고사항	상품권 지급		