

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (○○○ 0000부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2018.07.30.	회신기일	2018.08.29. 2018.08.29.

○○○처 ○○○○○부, △△△국립공원사무소
(○○○ ○○, 행정상 통보)

제 목 고지대 건설공사 헬기이용 자재운반 확인 소홀
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○○부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황('16년 ~ '17년 헬기이용 자재운반 사업 현황)

공 사 명	계약금 (천원)	착 공 일	준 공 일	헬기운반비 (천원)	헬기 운반 기록 확보 여부		
					자재운반내역서	운항기록	운항사진
2016년 △△△ 탐방로 정비 및 주변생태복원사업	208,337	'16.5.25.	'16.8.27.	23,881	미제출	미제출	확보
2016년 △△△ 재난취약지구 정비공사	43,978	'16.5.24.	'16.8.21.	867	미제출	미제출	확보
2017년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	168,526	'17.7.4.	'17.11.3.	17,137	미제출	미제출	확보

2. 지적내용

- 공단 「헬기이용 자재(운반) 매뉴얼」에 의거 자재(물자) 검수는 다음과 같이 이행하고 헬기 운반량의 증감에 따른 운반물량 정산시 활용할 수 있도록 헬기의 운항일시, 운반내역 등이 포함된 ‘헬기운항기록’을 계약당사자로 하여금 확보토록 하고 있음

□ 자재(물자)검수

- 가. 검수 대상: 공사용 자재, 건설폐기물 등의 수량 및 중량 등 설계상의 내역
- 나. 검수 장소: 최종 인양장소 또는 하역(공사현장 등)장소
- 다. 검수방법
 - 기성품 등 규격 자재(물자): 단위중량 등으로 중량 확인
 - 토사 및 석재 등 비규격 자재(물자): 크레인저울 등 측정기 이용 중량확인
- 라. 검수확인서 작성
 - 자재(물자)운반 확인내역서 작성(지정양식)
 - 주요자재(물자) 검수사진 확보(자재 검수 및 헬기운반 사진 등) 등

- △△△국립공원사무소에서는 ‘16년~ ‘17년까지 3건의 고지대 산악공사를 시행하면서 헬기를 활용하여 자재(물자)를 운반하는 경우 공사 감독원은 주요 자재(물자)에 대한 검수사진, 헬기운항 사진 및 운항기록을 확보하고 자재(물자) 운반 확인내역서를 작성하여야 함에도 헬기운항 기록 및 자재(물자)운반 확인내역서를 확보하지 않는 등 동 규정을 준수하지 않은 사실이 있음

3. 조치할 사항

- ○○○○ ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○○처 ○○○○○부】

- 헬기이용 자재운반 공사감독 업무를 소홀히 한 업무 담당자 ○○○○ ○○ 처분

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	공사감독	△△△국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	공사감독	△△△국립공원사무소	○○	

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 공사업무 집행 매뉴얼, 헬기이용 자재(운반) 매뉴얼 등 관련 지침 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행