

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소 △△△처 △△△부)	처분요구일자	2018.10.30. 2018.10.30.	회신기일	2018.11.29. 2019.04.29.

△△△국립공원사무소, ◇◇처 ◇◇◇◇부
(행정상 통보, 행정상 권고)

제 목 공원시설 안전점검 결과 보고 및 점검장비 보유 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소, ◇◇처 ◇◇◇◇부
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단「공원시설물 안전점검 매뉴얼」에 의거 시설물의 상태평가를 통해 C, D, E급 시설물에 대하여 별지 11호 서식으로 보수계획과 실적을 본부 담당부서장에게 제출하도록 하고 있으며,
- 시설물 안전점검에 필요한 장비를 확보하여 안전점검 시 적극 활용하여야 하며 사무소에 비치하여야 하는 안전진단 장비는 다음 각 호와 같음
 - 1) 균열진행측정기 2) 토크렌치 3) 누수탐지기
 - 4) 반발경도 측정기 5) 철근탐지기 6) 기타 필요장비
- △△△국립공원사무소는 공원시설 안전점검 시설 중 C, D, E급 시설에 한하여 보수계획과 실적을 본부에 보고하여야 함에도 ‘18년도 1분기 공원시설 안전점검의 경우 보고대상이 아닌 A등급 시설(○○○주차장 화장실)에 대하여 수도밸브 수리 등 일상적인 유지보수 사항을 안전점검 보수실적으로 본부 담당부서에 보고하였으며,
- 또한 균열진행측정기 등 안전점검에 필요한 장비를 확보하여 사무소에 비치하여야 함에도 균열진행측정기 등 5종의 안전진단 장비를 보유하고 있지 않으며 기타 필요장비로 버니어캘리퍼스 1종을 보유하는 등 안전진단 장비 보유가 미흡한 실정임

※ 사무소별 안전진단 장비 보유 현황 조사 결과, 안전진단장비 5종 중 1종도 보유하지 않은 사무소는 22개 사무소에 달하며, 5종을 모두 확보한 사무소는 없는 실정으로, 필수 보유 장비 재검토, 관련 매뉴얼 개정 등 본부 담당부서의 효율적인 개선대책 마련 필요

<사무소별 안전진단 장비 보유 현황>

구분	균열진행측정기	토크렌치	누수탐지기	반발경도측정기	철근탐지기
보유사무소(개소)	3	1	2	4	없음

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내)【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 안전점검 관련 지침 준수 철저 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행

○ 행정상 권고(장기조치: 6개월 이내)【◇◇처 ◇◇◇◇부】

- ◇◇처 ◇◇◇◇장은 안전점검 관련 보유장비 필요성 재검토, 관련지침 개정 등 효율적인 개선방안 마련