

통 보 사 항

번호	34	관련부서(기관)	○○○본부
----	----	----------	-------

제 목 승강기 운용 불합리

내 용

○○○본부는 아래 [표]와 같이 승강기를 운용하고 있다.

[표] 제지본부 승강기 운용 현황

승강기번호	설치일자	사용연수	비 고
5014-672	2005. 12. 21.	약 12년	화물용, 5톤
5014-673	1992. 11. 17.	약 25년	승객화물용, 5톤
5014-674	2001. 12. 24.	약 16년	화물용, 3톤
5014-675	2011. 8. 16.	약 6년	승객화물용, 0.55톤
5014-676	2004. 7. 8.	약 13년	승객화물용, 2.15톤
5014-876	2001. 10. 22.	휴지(休止)	화물용, 1톤
5014-878	2005. 5. 17.	휴지(休止)	화물용, 0.45톤

승강기의 교체주기¹⁾는 별도로 정해져있지는 않으나 ○○○본부처럼 공장에서 생산작업에 사용하는 경우 사용 빈도, 적재하는 물건의 중량, 사용 환경, 안전성, 노후 정도 등을 종합적으로 고려하여 교체 여부를 결정하는 것이 합리적이다.

그런데 ○○○본부는 위 [표]의 승강기 중 5014-673²⁾, 5014-674 승강기가 장기 사용으로 노후가 심하고 안전사고 우려가 있음에도 교체나 환경 개선 등의 조치를 하지 않고 있다.

1) 아파트와 같은 공동주택은 「공동주택관리법 시행규칙」 제9조(장기수선충당금의 적립)에 따라 15년을 교체주기로 정하고 있으나 그 밖의 승강기는 법령에서 달리 정하는 바가 없음.

2) 최대 적재중량인 5톤에 근접하는 화물을 운반함에 따라 승강기 로프 등에 상당한 무리가 가고, 승강기 출입문 높이가 낮아 지게차 출입 시 충돌 위험이 있어 현재보다 약 50cm 이상 확대하여야 하는 실정임.

조치하여야 할 사항

○○○○장은

노후 승강기를 교체하거나 사용 환경을 개선하시기 바랍니다.