


① 건명 : 자연보존지구 내 환경저해시설(약 40년간 영업) 철거 및 복원

○ 추진개요

- 자연보존지구내 경관저해, 불법무질서, 오피수, 생태계 파괴 등 문제점 발생
- 고질 민원요소이자 환경오염원인 휴게소 철거 필요

○ 추진내용 : 1970년말부터 약 40년간 공원내에서 환경 저해시설로 영업을 해온 휴게소 7개소 철거 및 복원



1) 라이다(Light Detection and Ranging) 측량 : 빛(레이저)를 이용하여 지형지물에 대한 고밀도의 표고데이터를 측량하는 방법



대상지	복 원 (전)		복 원 (후)
○○○ ○○ 휴게소			
○○○ ○○ 휴게소			
○○폭포 휴게소			

○ 기대효과

- 산림 중심부에 산재한 휴게소 철거 및 복원으로 공원환경 개선
- 3차원 시뮬레이션, 자연군락식재 등 최적의 복원공법 도입사례 지자체 전파로 국립공원 위상 제고