

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□국립공원사무소 (○○처 00000부, □□□□)	처분요구일자	2017.11.13.	회신기일	2017.12.12. 2018.02.12.

○○처 ○○○○○부, □□□□국립공원사무소
(신분상 ○○, 행정상 시정)

제 목 공원시설물(탐방로) 안전점검 및 관리 소홀
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○○부, □□□□국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단 「국립공원 재난·안전 대책 상황실 운영지침」 제19조(기타 시설관리)에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설 이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하여야 함
- □□□□국립공원사무소 ○○○분소는 ○○군 ○○면(육상지역) 일원 48.25km²(탐방로 19.5km)를 관리하고 있으나, ○○○○탐방로에 있는 상부 전망대와 하부전망대 사이 목재 계단(L=30m)의 데크를 고정하고 있는 볼트/너트가 풀려 바닥 방부목재가 심하게 흔들리고 있어 탐방객에게 불안감을 주고 있으나 감사일 현재까지 별다른 조치없이 관리하면서, 매월 안전점검 및 순찰결과보고에는 ‘이상이 없음’으로 보고한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 신분상 ○○ (단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○○부】
 - 탐방로 안전점검 및 관리 소홀
 [관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○	○○업무총괄	□□□□국립공원사무소	○○	

- 행정상 시정 (장기조치: 3개월 이내) 【□□□□국립공원사무소】
 - □□□□국립공원사무소장은 탐방로 목재계단 정비 및 재발방지 직원교육 시행