

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2018.09.13.	회신기일	2018.12.12.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 ○○ 야영장 시설 개선 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제4조(책무)제2항에 따르면 야영장 관리자는 사고 및 재난발생의 잠재적 발생 가능성을 파악하여 사전에 예방하고 재난이 발생한 경우 그 피해를 최소화 하도록 노력하여야 하고, 제7조(안전관리 및 점검의 실시)에 따라 각종 시설물의 안전점검을 실시하여야 하며, 제8조(이용안내)에 따라 야영장 시설배치도, 야영장 대피시설 및 대피로, 소화기 및 구급상자 위치도, 야영장 이용수칙, 이용객 안전수칙, 기타 각종 주의금지사항이 포함된 안내간판을 야영객이 잘 볼 수 있는 곳에 설치하고, 안내간판의 경우 야간에도 확인이 가능하도록 조명시설을 갖추어야 함
- 또한, 공단 「공원시설유지관리규칙」 제18조(위생시설 관리) 제1항에 따르면 영선반, 야영장 등의 시설관리자, 분소장등 지역관리자는 화장실의 정화시설 및 분뇨탱크, 취사장의 침전시설 등을 수시점검, 공원시설로 인한 환경오염이 발생되지 않도록 조치하여야 함
- △△△국립공원사무소에서 ○○야영장을 운영하면서 야영객의 편의 제공을 위하여 노력하고 있으나 다음의 주요 문제점이 있으므로 시정 조치가 필요함

- 종합 안내판의 경우 내용을 야간에도 확인할 수 있도록 조명시설을 갖추어야 함에도 조명시설 미 설치
- 야영장 이용수칙 안내간판 미 설치
- 일부 안내판의 경우 대피시설 및 대피로, 소화기 및 구급상자 위치도 미 표시
- 소방시설의 경우 안전점검실시 여부를 확인할 수 있는 소화기점검표 미부착
- 음식물 쓰레기 침출수의 경우 오수관으로 처리하고 있으나 침출수 배수관이 노출되어 있어 오수관에 우수 및 토양 등이 같이 유입될 수 있는 상태로 관리
- 급수시설의 경우 지하수를 사용하고 있으므로 이용객 안전을 위하여 음용가능 여부 및 “끓여 드시기 바랍니다” 등의 안내조치 필요
- 주차시설의 경우 차량 접촉사고 방지를 위한 스토퍼 설치 검토 필요

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 야영장내 시설 정비 및 재발방지를 위한 직원 교육 실시