

1] 고지대 탐방로 급경사 위험구간 보행 안전성 개선

1) 추진 개요

- ○○탐방로 구간 내 급경사 낙석위험지역 절벽 하단부에 탐방로가 위치하여 낙석으로 인한 탐방객 안전사고 위험 상존
- 낙석위험구간 내 설치된 우회 목재계단에서 탐방객이 느끼는 시각적인 위협이 강해 고소공포증 환자 등이 산행에 어려움을 겪는다는 민원 제기

2) 추진 내용

- ○○ 급경사 낙석위험구간 우회탐방로 개설 및 목재데크 부착형 낙석방호시설 설치
 - ※ 우회탐방로(목재데크) 개설 : L=40m(폭=2m)
 - ※ 목재데크 부착형 낙석방호시설 설치 : L=72m(폭=1.5~2.1m)



- ○○탐방로 정상주변부 절벽방향 우회탐방로 개설에 따른 위험안내표지판 및 하단부 타공철판 설치

- ※ 타공철판(신록사삼거리~중봉정상) 설치 : L=500m, 위험 안내표지판 설치 : 2개소



3) 기대 효과

- 급경사 낙석위험지역 우회탐방로 개설에 따른 안전사고 예방 및 상부 낙석 방호시설 설치로 탐방 안전감 향상으로 인한 안전한 탐방문화 실현
- ○○탐방로 고지대 절벽부 목재시설물 구간 타공철판 및 안내표지판 설치로 지속적인 민원 해결 및 대국민과 소통하는 국립공원 이미지 제고