

② 지자체 예산 확보를 통한 진입로 안전성 확보(▽▽▽▽ △△△△△)

1) 추진 배경

- △△△△△ 이용객 안전사고 예방을 위한 진입도로 선형개량 등 진입도로 정비 필요
 - ▶ ▽▽▽▽ △△△△△ 진입도로 진입부가 **일주도로(지방도 ****호) 급커브 구간에 위치하고 있으며 진입로 또한 폭이 협소하고 급커브 구간으로 이루어져 있어 이용객 안전사고 위험 상존
- △△△△△ 조성사업 예산부족으로 진입도로 정비가 어려운 실정임
 - ▶ 탐방객 및 연수생의 차량 진출입 및 교행시 안전사고 위험 상존

2) 사업 개요

- 위 치: **시 **읍 **리 ****
- 총면적: 30,567㎡
(부지23,688㎡, 진입도로6,879㎡)
- 건축연면적: 4,010㎡(지하1층, 지상2층)
- 시설규모: 체험관 1동 및 생활관1동
- 사업기간: 2015~2018
- 소요예산: 146억원(용지보상비 포함)

총사업비 (백만)	'14년	'15년	'16년	'17년
14,670	800	5,590	2,050	6,230



3) 추진 내용

- 통영시와 MOU 체결을 통하여 통영시에서 진입도로 정비예산 반영(10억원)
 - 생태탐방로 진입도로 450m 정비 및 상수도 인입 지원(5억원)
 - **일주도로(지방도 ****호) 선형 개량 및 도로폭 확대(5억원)

4) 추진 성과

- 지자체 협력을 통한 진입도로 정비로 △△△△△ 진입도로 안전성 확보
- 지자체와 MOU체결 등을 통한 지자체 예산 10억원 지원