

감사결과처분요구

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.12.09.	회신기일	2020.01.08.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 자동우량정보시설 관리 소홀

관 계 기 관 △△△국립공원사무소

내 용

1. 현 황

○ 자동우량정보시설 관리현황

구 분	국소명	축전지 현황(현재/정상)	통신상태	비 고
통제국	◁◁통제국	29 / 13 (223%) - 정상	이상	
경보국	◁◁계국 경보국	24 / 13 (184%) - 정상	이상	
	◁◁탐방로 경보국	25 / 13 (192%) - 정상	이상	
우량국	◇◇바위 우량국	11 / 13 (84%) - 이상	정상	※ □□분소 통제국에는 '통신에러' 로 표출 중
	▷▷▷ 우량국	11 / 13 (84%) - 이상	이상	
	◎◎탐방로 우량국	23 / 13 (176%) - 정상	이상	

2. 지적내용

○ 공단 재난관리부는 「재난 예·경보시설 유지관리 철저(재난관리부-673호, 2019.03.28.)」를 통하여 재난대책기간 사전대비 반기 1회 이상 전문업체 정기점검을 시행하고 운영상 고장 등 정비소요 발생시 설치업체 또는 전문업체 등을 통하여 즉시 조치하도록 규정하고 있음

- △△△국립공원사무소 □□분소에 대하여 2019.11.26. 복무점검을 실시한 결과, ▽▽지구, □□지구, ◁◁지구에 자동우량경보시설을 설치하여 운영하면서 장비의 고장 등 정비소요 발생시 설치업체 또는 전문업체 등을 통하여 즉시 조치하여야 함에도 우량국 2개소(◇◇바위 우량국, ▷▷▷ 우량국)의 경우 축전지의 전압(10.20V)이 정상치(13V)보다 낮은 수준으로 교체가 필요한 실정이며, 통제국 1개소, 정보국 2개소, 우량국 2개소의 경우 통신불량*으로 인하여 정상가동이 되지 않는 등 자동우량경보 시설 관리를 소홀히 하고 있음

* 자동우량경보시설의 최종 통신일: 2019.11.25. 09:00

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 우량국 2개소의 축전지를 교체, 통신불량 시설 5개소 정상가동 조치