

감사결과처분요구

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2019.12.09.	회신기일	2020.01.08.

□□□국립공원사무소 (행정상 권고)

제 목 급경사지위험지구의 효율적인 낙석관리 방안 마련
관 계 기 관 □□□국립공원사무소
내 용

1. 현 황

○ 급경사지 위험지구 크랙게이지 설치 현황

설치지점	세부위치	설치개수	지정연도	점검결과	비고
합 계				7개소	
□□01-03-01	보현재 휴게소 50m위	2	2015	탐방로 변경(우회로)	
□□01-04-01	중사자암 300m위	2	2015	탐방로 변경(우회로)	
□□01-05-01	중사자암 500m위	2	2015	-	
□□01-05-02	냉천골휴게소 일원	2	2015	낙석방지망 설치	
□□02-00-01	비로산장 50m위	2	2015	-	
□□02-03-01	관음암, 신선대 갈림길	2	2015	낙석방지망 설치	
□□05-04-01	שלבאוו 상단 무속행위터	2	2015	-	
□□07-02-01	마애불 100m아래	2	2015	-	
□□12-05-01	막장봉 하단1.5km	2	2015	-	
□□13-02-01	법주사 수원지 일원	2	2015	-	
□□13-04-02	탈골암 갈림길 일원	2	2015	낙석방지책 설치	
□□13-05-01	목욕소 일원	2	2015	낙석방지망 설치	
□□13-06-01	세심정 일원	2	2015	낙석방지책 설치	
□□14-02-01	능운대 일원	2	2015	-	
□□14-04-01	학소대~첨성대	2	2015	-	
□□14-07-01	파천	2	2015	-	
□□14-08-01	자연학습원 일원	2	2015	-	

2. 지적내용

- □□□국립공원사무소는 낙석위험지구의 낙석발생 징후의 실시간 모니터링 및 예측을 위해 급경사지위험지구 17개소에 크랙게이지를 부착·설치하여 매달 육안으로 점검하고 있으나,
 - 대체 탐방로 개설 및 낙석방지망 설치 등으로 급경사지위험지구의 관리여건이 변화되어 기 설치된 크랙게이지 존치여부 등 효율적인 관리 방안을 마련하여 관리해야 함에도 감사일(2019.09.18.) 현재까지 관리 필요성 등을 검토하지 않고 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】
 - 대체 탐방로 개설 및 낙석방지망 설치 등 현장여건 변경에 따라 기 설치되어 있는 크랙게이지의 관리 필요성 등 효율적인 관리방안을 검토