

감사결과처분요구서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.12.24.	회신기일	2020.01.23.

△△△국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 하자보수 점검 및 조치 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 하자보수 점검 누락 현황(20161.~2019.10.)

연번	계 약 명	상반기	하반기	만료시 점검	점검원
		연2회			
	점검누락누계	4회	-	22회	
1	2018년 △△△ 덕포명품마을 환경디자인 공사	2019(X)	2018(O)	X	○○○
2	2017년 △△△ 덕포명품마을 조성공사(건축)	2018(O) 2019(X)	2018(O)	진행중	○○○
3	2017년 △△△ 덕포명품마을 조성공사(조경)	2018(O) 2019(X)	2018(O)	진행중	○○○
4	2017년 △△△ ○○○ 탐방로 정비공사	2018(O)	2018(O)	X	○○○
5	2017년 △△△ 탐방로 정비공사(추가)	2018(O)	2018(O)	X	○○○
6	2017년 △△△ 탐방로 정비공사	2018(O) 2019(O)	2018(O) 2019(O)	X	○○○
7	2017년 △△△ 관리소 및 부속시설 정비공사(추가)	2018(O) 2019(O)	2018(O) 2019(O)	X	○○○
8	2017년 △△△ 재난취약지구 정비공사	2018(O) 2019(O)	2017(O) 2018(O)	X	○○○
9	2017년 △△△ 오수처리시설 정비공사	2018(O) 2019(X)	2017(O) 2018(O)	X	○○○
10	2016년 △△△ ▲▲분소 신축공사(전기)	2017(O)	2017(O)	X	○○○
11	2016년 △△△ ▲▲분소 신축공사(통신)	2017(O)	2017(O)	X	○○○
12	2016년 △△△ 곡강~성주봉구간 탐방로 보수공사	2017(O) 2018(O)	2017(O) 2018(O)	X	○○○
13	2016년 △△△ **마을 생활환경 개선공사	2017(O)	2017(O)	X	○○○
14	2016년 △△△ 평폰마을 문화어울터 개보수공사	2017(O)	2017(O)	X	○○○
15	2016년 △△△ 능가사천 교량 설치공사	2017(O) 2018(O)	2017(O) 2018(O)	X	○○○

16	2016년 △△△ 능가사천 생태복원 공사	2017(O) 2018(O)	2017(O) 2018(O)	X	○○○
17	2016년 △△△ 탐방로 정비공사	2017(O) 2018(O)	2017(O) 2018(O)	X	○○○
18	2016년 △△△ 재난취약지구 정비공사	2017(O) 2018(O)	2017(O) 2018(O)	X	○○○
19	2016년 △△△ 안내표지판 설치 및 교체공사	2017(O) 2018(O)	2017(O) 2018(O)	X	○○○
20	2016년 △△△ 주탐방로입구 환경개선공사	2017(O) 2018(O)	2017(O) 2018(O)	X	○○○
21	2015년 △△△ ○○○자동차야영장 편의시설 정비공사	2016(O) 2017(O) 2018(O)	2016(O) 2017(O) 2018(O)	X	○○○
22	2015년 △△△ ◆◆◆명품마을 여가민박 신축공사	2016(O) 2017(O)	2016(O)	X	○○○
23	2015년 △△△ ◆◆◆명품마을 여가식당 신축공사	2016(O) 2017(O)	2016(O)	X	○○○
24	2012년 △△△ ◎◎분소 신축공사(건축)	2016(O) 2017(O)	2016(O) 2017(O)	X	○○○

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치)에 따르면 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 아래와 같이 실시하도록 하고 있음

- △△△국립공원사무소에서는 하자담보책임기간 만료시 하자점검을 별도 1회 추가하여 실시하여야함에도 2016~2019.10. 감사일 현재까지 기간만료시 점검 총 22건을 실시하지 않았고, 준공 후 하자담보책임기간 내에서 연 2회 이상 정기적으로 하자를 관리하여야 함에도 하자점검 대상 공사(24건) 중 총 4건의 공사는 2019년 상반기 점검을 이행하지 않은 사실이 있음

※ 참고사항

- △△△국립공원사무소의 관리면적은 총 1,139.44km² 로서, 전국 국립공원사무소 중 가장 넓은 면적을 관리하고 있음
- △△△사무소(▽▽)에서 분소 거리가 멀어 기술안전직 하자보수관리원 1명이 모든 공사의 하자점검을 할 여건이 충분하지 않고, 규정에 명시된 하자점검 횟수를 맞추기 어려운 실정임
 - ◎ ◎ ~ ▷▷▷: 총 4시간 30분 (육로 2h 30', 해로(여객선) 2h), 1일 2회 운항
 - ◎ ◎ ~ 연 도: 총 4시간 30분 (육로 2h 30', 해로(여객선) 2h), 1일 2회 운항
 - ◎ ◎ ~ 고 흥: 2시간(육로) 등

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규칙 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책을 마련