

4 위생적인 야영장 샤워부스 설치를 통한 야영객 만족도 제고

1) 추진 목적

- 2018년 공원시설물 탐방객 설문결과 야영장 샤워실 개선요구에 따른 시설물 개선 필요

※ 내부시설 점검 시 계곡부 야영장 특성상 습기로 인한 곰팡이 등 청결문제 발생

- 위생적인 샤워시설 설치로 인한 야영객 만족도 향상 필요

2) 추진 내용

- 2018년 공원시설물 이용 야영객 대상 설문조사 ('18년)

야영장 시설 개선 요구사항	샤워실	취사장	영지독립	영지면적확대
의견비율	52%	24%	16%	8%

- 야영장 샤워실 내 일체형 샤워부스 공단 최초 설치 ('19.5.)

- ○○야영장 내 5개 샤워부스 설치 현황

구분	야영장위치	영지수	샤워부스	비고
내용	○○ ○○군 ○○면 ○○리	57개소	5개소	코인샤워기 운영(유료)

3) 기대 효과

- 위생적인 일체형 샤워부스 설치에 따른 야영장 이용만족도 향상
- 기존 샤워장 내부 편백나무 마감 등 시공법에 비해 저렴한 시공비로 예산절감 효과(기존 공법의 약 60% 소요)

5) 현황 사진



기존 샤워실(개선 전)



야영장 샤워부스(개선 후)