

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▶▶처 □□□□부 (▶▶처 □□□□부)	처분요구일자	2019.10.22.	회신기일	2020.4.21.

▶▶처 □□□□부
(행정상 개선)

제 목 탐방로상 교량 안전점검 항목 개선 필요
관 계 기 관 ▶▶처 □□□□부
내 용

1. 업무기준

- 공단 「공원시설물 안전점검 매뉴얼」에 의거 건축물, 진입도로, 주차장, 야영장 및 그 부대시설, 탐방로상 시설물(교량, 데크, 철계단, 안전난간 등), 기타 이사장 또는 사무소장이 공원관리를 위하여 안전점검을 필요로 하는 공원시설 및 그 부대시설에 대하여 안전점검을 실시하도록 하고 있으며, 1차 안전점검자는 시설물의 상태평가를 하여야 하며, 이 때 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 체크리스트를 작성 후 매분기말 10일 전까지 2차 안전점검자에게 제출하도록 하고 있음

2. 현황 및 문제점

- ▲▲▲ 국립공원 탐방로(○○길)내 교량 현황

구분	형식	연 장	주 요 재 료	준 공 일
1	사장교	37m	H빔, 강관, 와이어	2011년
2	거더교(H빔)	26m	H빔	2011년
3	현수교	33m	H빔, 와이어	2011년
4	사선아치교	34m	H빔, 강관, 와이어	2011년
5	아치교	39m	H빔, 강관, 와이어	2011년
6	거더교(H빔)	16m	H빔	2011년

※ ▲▲▲국립공원 ○○길내 공원시설은 ●●군으로부터 2017. 1. 인수받아 공단에서 유지관리 하고 있음

○ ▲▲▲국립공원사무소는 ▲▲▲ ○○길에 설치된 총 6개소의 교량을 ●●군으로부터 2017년 1월 인수받아 관리하고 있으며, 공원시설물 안전점검 매뉴얼에 의거 안전 점검을 실시하면서,

- 공단 『공원시설물 안전점검 매뉴얼』에 의거 탐방로상 교량은 안전점검 체크리스트를 이용하여 점검하도록 규정하고 있음에도, 체크리스트에는 사장교 및 현수교의 주요 구조인 주탑 및 케이블 등에 대한 점검항목이 누락*되어 있음에 따라 해당 교량의 주요구조에 대한 안전점검 실시여부 확인이 불가하고,

* 공원시설물 안전점검 체크리스트(탐방로_교량)

시설물명 : (관리번호:)
 점검일시 : . . . 위 치 :

점 검 내 용	점검결과		
	양호	불량	비고(위치,내용)
◦교량의 기초(교각, 교대) 하부에 패임, 파손은 없는가?			
◦목재교량의 바닥판에 부식이나 파손은 없는가?			
◦콘크리트에 균열이 있는가?			
◦교량난간은 파손되거나 부식되지 않았는가?			
◦철재 용접부위나 볼트조임은 이상이 없는가?			
◦철재는 부식되지 않았는가?			

- 또한 1차 점검자는 지역책임자(비기술직)로 지정되어 있음에 따라 해당교량의 안전점검의 실효성을 담보하기 어려운 실정임

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정(장기조치: 6개월 이내) 【▶▶처 □□□□부】

- ▶▶처 □□□□부장은 현수교 및 사장교 등 주부재가 케이블인 교량에 대한 안전점검 체크리스트 개선, 전문기관(전문가)의 정기적인 점검 등 주부재가 케이블인 교량의 안전성을 확보할 수 있도록 안전점검 개선 방안 마련