

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원□□사무소 (행정처 인재개발부 △△△국립공원□□사무소)	처분요구일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

행정처 인재개발부, △△△국립공원□□사무소
(신분상 주의, 행정상 개선)

제 목 재난 예·경보시설 통신상태 불량 등 관리 소홀
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△국립공원□□사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ △△△국립공원□□사무소 재난 예·경보시설 운영 현황

지 구 명	계	통제국	우량국	경보국
6개 지구	39	2	15	22
○○○지구	8	1	2	5
●●●지구	3	-	2	1
○○○지구	13	1	3	9
▶▶▶지구	6	-	4	2
◇◇◇지구	5	-	2	3
▲▲▲지구	4	-	2	2

○ 「재난 예·경보시설 유지관리 철저(방재관리부-923호, 2018.04.16.)」에 따르면 공원 사무소에서 운영 중인 재난 예·경보시설은 측정데이터의 정확성 유지를 위하여 전문업체 정기 점검(연2회, 5월, 10월)을 실시하고, 운영상 고장 등 정비소요 발생시 설치업체 및 전문업체 등을 통하여 즉시 조치하고, 고장(장애) 조치기간이 1주일 이상 예상될 경우 추진상황을 본사에 보고하도록 하고 있음.

○ △△△국립공원□□사무소는 국립공원내 재난안전사고 발생시 신속한 대응을 위하여 사무소 관할구역을 ○○○지구 등 6개 지구로 나누어 통제국 2개소, 우량국 15개소, 경보국 22개소 등 재난예·경보시설을 설치하여 운영하고 있으며, (주)○○○○○○○○와 재난 예경보시설의 유지관리 및 정비업무 등 위탁관리 계약을 체결하여 2019년 4월 29일 ~ 2019년 12월 31일까지 위탁관리하였음.

- 2020년 2월 감사일 현재 ▶▶▶2경보국 등 2개소의 경우 최소 65일에서 최대 101일 동안 통신접속이 이루어지지 않음에도 전문업체 등을 통하여 즉시 조치를 하여야 함에도 별도의 조치를 하지 않았고, 고장(장애) 조치기간이 1주일 이상 예상될 경우 추진

상황을 본사에 보고하여야 함에도 본사 보고를 하지 않았으며,

- 또한 ○○○1우량국 등 14개소의 경우 동절기 기온 강하 및 계곡부 일조시간 저하 등으로 재난 예·경보시설 축전지의 전압상태 비율(현재측정값/정상상태값, 정상상태 13V)은 최소 76%에서 최대 92%를 유지하고 있음에 따라 해당시설이 제 기능을 유지할 수 있도록 축전지 교체 및 증설 등 효율적인 관리를 위한 개선 방안 마련이 필요할 것으로 판단됨.

※ 재난 예·경보시설 축전지 상태 및 통신상태 현황(2020.02.12. 감사일 현재)

지구명	국소명	축전지 현황			통신상태	최종통신시간
		상태	현재값/정상값	비율		
계	충전상태 불량: 14개소, 통신상태 불량: 2개소					
○○○지구	○○○○1통제국	양호	29/13	223%	정상	
	○○○1경보국	양호	27/13	207%	정상	
	○○○2경보국	양호	26/13	200%	정상	
	○○○경보국	양호	27/13	207%	정상	
	○○○4경보국	양호	26/13	200%	정상	
	○○○5경보국	양호	26/13	200%	정상	
	○○○1우량국	불량	11/13	84%	정상	
	○○○2우량국	불량	12/13	92%	정상	
●●●지구	●●●경보국	양호	26/13	200%	정상	
	●●●1우량국	불량	12/13	92%	정상	
	●●●2우량국	불량	11/13	84%	정상	
○○○지구	○○○1경보국	양호	27/13	207%	정상	
	○○○2경보국	양호	27/13	207%	정상	
	○○○3경보국	양호	28/13	215%	정상	
	○○○4경보국	양호	27/13	207%	정상	
	○○○5경보국	양호	24/13	184%	정상	
	○○○6경보국	양호	27/13	207%	정상	
	○○○7경보국	양호	27/13	207%	정상	
	○○○8경보국	양호	26/13	200%	정상	
	○○○9경보국	양호	27/13	207%	정상	
	○○○1우량국	불량	12/13	92%	정상	
	○○○2우량국	불량	12/13	92%	정상	
	○○○3우량국	불량	13/13	100%	정상	
	▶▶지구	▶▶▶▶2통제국	양호	29/13	223%	정상
▶▶1경보국		양호	20/13	153%	정상	
▶▶2경보국		양호	25/13	192%	이상	2019-11-03 15:00 (101일)
▶▶1우량국		불량	12/13	92%	정상	
▶▶2우량국		불량	12/13	92%	정상	
▶▶3우량국		불량	12/13	92%	정상	
▶▶4우량국		불량	10/13	76%	이상	2019-12-09 22:00 (65일)
◇◇◇지구	◇◇◇1경보국	양호	25/13	192%	정상	
	◇◇◇2경보국	양호	25/13	192%	정상	
	◇◇◇3경보국	양호	25/13	192%	정상	
	◇◇◇1우량국	불량	12/13	92%	정상	
	◇◇◇2우량국	불량	12/13	92%	정상	
▲▲지구	▲▲1경보국	양호	25/13	192%	정상	
	▲▲2경보국	양호	25/13	192%	정상	
	▲▲1우량국	불량	12/13	92%	정상	
	▲▲2우량국	불량	11/13	84%	정상	

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 재난 예·경보시설 관리 업무 소홀

〔관련자〕

구분	직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
1	일반직 3	고상곤	재난안전과장	지리산국립공원전남사무소	주의	2019.10.04.~ 2020.01.31.

○ 행정상 개선 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원□□사무소】

- 축전지 교체 및 증설 등 재난 예·경보시설 개선 방안 마련