

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-122	처분요구일자	2016. 12. 29.
처 분 종 류	시정, 개선		
관 계 부 서	□□□□□처(○○○○팀), ■■■■■처(●●●●●팀)		
제 목	화장실 이용안내 표시 및 옷걸이 설치위치 부적정		

지 적 내 용

□□□□□처(○○○○팀), ■■■■■처(●●●●●팀)은 ‘직제규정시행 세칙’에 따라 화장실 등 여객편의시설 및 건축물 유지관리업무를 담당하고 있다.

장애인 화장실은 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 등¹⁾에서 규정하고 있는 설치기준에 따라 장애인이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 하며, 출입구(문) 옆 벽면에는 남자용과 여자용을 구별할 수 있는 점자표지판을 부착하고 콘센트, 스위치, 수납선반, 옷걸이 등의 높이는 바닥면으로부터 0.8미터이상 1.2미터 이하로 설치하여야 한다. 또한, 행정자치부의 장애인화장실 표식개선기준(2011.7월)에 따라 장애인화장실 출입문 외부에 이용안내 픽토그램을 부착하도록 권고하고 있다.

따라서, 부서에서는 교통약자의 화장실 이용에 불편이 없도록 설치기준에 부합하게 화장실 이용안내 점자표지와 픽토그램을 부착하고 옷걸이를 설치하여야 했다.

그런데, 이번 교통약자 특정감사기간 중 화장실 안내표지 및 옷걸이 설치·운영실태에 대한 현장 점검 결과, [표]와 같이 화장실 이용안내표시가 일부 실제 내용과 다르게 안내되거나 이용안내 표시가 없는 것으로 확인되었으며, 화장실내 옷걸이는 설치기준보다 높게 설치되어 있어 휠체어 장애인 등 교통

1) 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1. 이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에관한법률 시행규칙 별표1. 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 시각장애인용 편의시설 설치 매뉴얼(한국시각장애인연합회)

약자가 이용하기 어려웠다.

[표1. 화장실 안내표지 및 옷걸이 설치운영실태 점검결과]

구분	위치	점검내용	개소
안내 표지	여객 터미널	• 이용대상 안내픽토그램 표지 미 부착 • 안내표지에 임신부 픽토그램 미 표시 • 화장실 내부 배치와 점자촉지판 내용 상이 • 화장실 내부 배치와 안내표지 내용 상이	3개소 1개소 2개소 1개소
	교통센터	• 화장실 내부 배치와 점자촉지판 내용 상이	2개소
옷걸이	여객 터미널	• 옷걸이 설치 높이가 1.7m로 교통약자 이용불편	74개소
	탑승동	• 옷걸이 설치 높이가 1.7m로 교통약자 이용불편	29개소

그 결과, 시각장애인 및 휠체어 장애인 등 교통약자의 장애인화장실 이용 불편을 초래하고 있다.

조치할 사항

- ① 사장(□□□□□처장)은 화장실 실제 이용사항과 이용안내표시가 일치하도록 부착하여 장애인 등 교통약자의 화장실 이용에 불편이 없도록 하시기 바라 며(시정),
- ② 사장(■■■■■처장)은 장애인 화장실의 옷걸이 설치 위치를 낮추거나 추가 설치하는 등 시설을 개선하여 휠체어 장애인 등 교통약자의 시설 이용에 불편 이 없도록 하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략