

경 고 사 항

1. 제 목 : 건설폐기물 관리업무 부적정

2. 관계기관 : ※※※※실

3. 내 용 : 우리공단에서는 국토의 균형발전 등을 위하여 정부에서 추진한 공기업 지방 정책에 부응하기 위하여 강원도 !!에 신청사를 건립하는 등 본사 ☯☯팀 주관으로 신청사 건립, 요양원 건립(@@, ##) 등의 공사를 시행하였으며, 공사 시행에 따라 발생하는 건설폐기물은 [표 1]과 같이 공사건별로 유자격 업체를 선정하여 처리하였습니다.

[표 1] 의료시설 재배치 공사 폐기물 계약내역

구분	폐기물 종류	계약업체	기간	업무 담당자
@@요양원	폐콘, 혼합폐기물	∂∂환경개발	'12. 5.22.~'12. 8.24.	aaa
종합운동장 및 재활체험관	폐아스콘	∇∇아스콘	'12.10.23.~'13. 6.23.	bbb
	폐콘, 혼합폐기물	ÅÅ기업	'12.11. 5.~'13. 6.24.	ccc
##요양원	폐콘, 혼합폐기물	☆☆	'13. 5.13.~'14.10.31.	aaa
신청사 신축	폐콘, 혼합폐기물	∞∞산업	'12. 5.14.~'13.10.24.	ccc

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에는 333부장관은 건설폐기물의 인계·인수에 관한 정보를 처리할 수 있는 전자정보처리프로그램을 구축·운영하도록 되어 있고, 같은 법 제18조에는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 하는 자는 건설폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처리를 할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하도록 되어 있습니다.

또한 「전자서명법」 제23조에는 누구든지 타인의 전자서명생성정보를 도용 또는 누설하여서 아니 되도록 되어 있으며, 누구든지 행사하게 할 목적으로 다른 사람에게 공인인증서를 양도 또는 대여하거나 행사할 목적으로 다른 사람의 공인인증서를 양도 또는 대여 받아서는 아니 되는 것으로 규정되어 있습니다.

그러므로 공사(폐기물)를 관리하는 사람은 시설공사를 시행하면서 발생하는 건설폐기물 처리를 위해서 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에 따라 배출자의 위치에서 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리 프로그램에 직접 입력하여야 하며, 위 업무를 수집·운반 또는 처리자에게 대행할 것을 요구하거나, 수집·운반 또는 처리자가 위 업무를 대행하여 준다는 제안에 따라 공인인증서를 위 사람들에게 양도해주어서는 아니 됩니다.

그런데도 ○○○팀에서는 [표 2]에서와 같이 4건의 공사 중 @@요양원 건립공사는 직접 *** 시스템에 접속하여 폐기물 배출정보를 직접 입력하였으나, 나머지 3개 공사(계약업체 4개사)는, 선정된 폐기물 업체 관계자가 건설폐기물의 전자정보처리프로그램 입력은 통상 계약업체에서 모든 일을 수행한다고 하면서 전자정보처리프로그램 접속을 위한 공인인증서를 양도해줄 것을 요구하자 이를 허락하고 공인인증서를 전달하였으며, 건설폐기물을 배출 정보 전자정보처리프로그램 입력 또한 폐기물 계약업체에서 수행하였습니다.

[표 2] ***시스템 직접입력 여부

(단위: 톤)

구분	계약업체	종류	정산량	*** 등재량	*** 입력
@@요양원	○○환경개발	폐콘크리트	140.01	140.01	정상
		혼합폐기물	63.09	63.09	
종합운동장 및 재활체험관	▽▽아스콘	폐아스팔트콘크리트	273.12	273.12	비정상(업체입력)
	△△기업	폐콘크리트	787.79	822.44	비정상(업체입력)
		건설폐재류	38.65	-	
		혼합폐기물	8.57	8.57	
##요양원	☆☆	폐콘크리트	284.87	284.87	비정상(업체입력)
		혼합건설폐기물	384.67	384.67	
신청사 신축	∞∞산업	폐콘크리트	132.93	132.93	비정상(업체입력)
		혼합건설폐기물	379.10	379.10	

또한 배출되는 폐기물 물량을 직접 확인하거나, 폐기물 처리 업체에서 제시한 물량을 검증하기 위한 방안도 강구하지 않고, 폐기물 계약업체에서 제시하여 감리단에서 확인한 처리 물량을 그대로 인정하여 처리비용을 지급하였습니다.

이에 따라 실제 폐기물 처리 비용이 지급된 준공 정산서 내역과 건설폐기물의 전자정보처리프로그램인 ***시스템에 등재되어 있는 내역을 비교한 결과, 종합운 동장 및 재활체험관 폐콘크리트 등 처리 계약업체인 'Å Å기업'은 정산내역에는 폐콘크리트 783.79톤, 건설폐재류 38.65톤을 처리한 것으로 대금을 지급하였으나 (톤당 처리비 : 폐콘크리트-~~,~~~원, 건설폐재류-^^,^^^원) ***시스템에는 두 성 상의 합계량 822.44톤 모두 폐콘크리트(폐기물코드 40-01-01)로 되어 있는 등 정 산내역과 ***시스템 입력이 불일치하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ☹☹이사는

- 업무 관련자에 교육 등을 통하여 향후에는 공인인증서 등이 외부로 유출되 는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 관리하여 주시고(권고)

○ 😊😊이사는

- 관련자 중 ☹☹☹과장에게는 엄중 「경고」를, 건립담당자에게는 「주의」를 촉 구하여 주시기 바랍니다.(주의· 경고, 퇴직자 조치생략)