

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 방사성동위원소 약품 취급 부적정
2. 관계기관 : 중앙보훈병원
3. 내 용
가. 업무개요

중앙보훈병원 ♣●과에서는 전문의 부장을 포함하여 [표 1]과 같이 총 12명이 근무하고 있으며 방사성동위원소로부터 나오는 방사선을 이용하여 환자의 생리학·병리학 상태를 진단 또는 치료하는 전문 진료를 수행하고 있습니다.

[표 1] ♣●과 근무자 현황

(2020.10월 기준, 파견자 제외)

구분	부장	기사장	과장	주임	사원	계
인원	1	1	2	1	7	12

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제9조의3(친절·공정 의무) 제1항에 따르면 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 규정되어 있고, 중앙보훈병원 「방사선안전관리규정」 제7조(사용기준) 제1항제3호에 따르면 방사성동위원소를 사용할 때에는 면밀한 작업계획 및 숙달, 훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축하도록 정하고 있습니다.

따라서 중앙보훈병원 ♣●과에서 방사성동위원소를 취급하는 업무에 종사하고 있는 직원은 관련 업무수행 시 면밀한 작업계획 및 그에 따른 업무 수행으로 해당 업무 수행에 연관된 직원들이 최대한 피폭되는 시간이 단축될 수 있도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 중앙보훈병원 핵의학에서 방사성동위원소가 포함된 약품을 분배하는 직원이 해당 약품을 주사기에 분배하는 과정에서 불필요한 공기를 과다하게 고의적으로 주입하여 주사기를 전달 받은 직원이 추가로 공기를 제거하기 위한 작업을 하면서

피폭을 더 받게 되었다는 진정이 제기되어 사실여부를 조사한 결과, 유사 조건에서 노출되는 피폭량은 0.000082mSV 노출량을 추정할 수 있고, 이는 일반적으로 병원 흉부 X-레이 촬영 시 노출되는 방사선량 0.04mSV의 2/1000에 해당하는 양으로 위험성은 미미한 수준으로 판단됩니다.

그러나 방사성동위원소 약품을 주사하는 담당자가 주사기의 공기를 빼는 작업을 해야만 하도록 만들어 미량의 방사선 피폭이라도 노출되는 상황을 만든 점은 방사성동위원소 약품 취급 담당자로서 면밀하지 못한 작업계획·수행으로 관련업무 종사자가 최대한 피폭되지 않도록 엄격히 관리해야 하는 업무 원칙을 준수하지 못하여 주의가 부족했다 사료됩니다.

4. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- 방사성동위원소 취급 시 면밀한 작업계획 및 그에 따른 업무 수행으로 해당업무 종사자의 피폭시간이 최소화될 수 있도록 관리를 철저히 하시고,(통보)
- 향후 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.
(경고)

5 관련자

소 속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
중앙보훈병원	보건○급	직원M	◇◆	'17.01.16.~현재	좌동	경고