

시정요구

제 목 장애인 등 편의시설 설치 불철저

소 관 부 서(기관) ****처, ○○본부, ◎◎본부

조 치 부 서(기관) ****처, ○○본부, ◎◎본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(이하 “장애인등 편의법”이라 한다)에 따라 장애인 등을 위한 편의시설을 설치 및 관리하고 있다.¹⁾

2. 판단 기준

「장애인등편의법 시행령」 제3조(대상시설)에 따르면 장애인 고용의무가 있는 사업주가 운영하는 시설에는 장애인 등이 이용할 수 있는 편의시설을 설치하도록 되어 있고, 「같은 법 시행규칙」 제2조(편의시설의 세부기준)에 따라 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준을 준수하여야 한다.

따라서 공사는 건축물의 신축·개축·증축·리모델링을 시행할 경우 관련 법령 준수 및 장애인 등을 위한 편의시설 종류·설치 기준에 따라 장애인 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용할 수 있도록 보장함으로써 사회활동 참여와 복지 증진에 이바지할 필요가 있다.

1) 공사는 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라 장애인을 의무 고용해야 하는 공공기관으로 「장애인등편의법 시행령」 제3조(대상시설)에 따라 장애인 등을 위한 편의시설을 설치해야 할 의무가 있음.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 최근 3년 간 신축·개축·증축·리모델링을 수행한 공사 건축물의 장애인 등을 위한 편의시설 설치 기준 준수 여부를 점검한 결과 [표]와 같이 일부 편의시설이 설치 기준을 충족하지 못한 것으로 확인되었다.

[표] 공사 건축물 장애인 등 편의시설 점검 결과 미흡사항(20XX. X월 이후)

기관명	공사명(준공일)	편의시설	적용 기준	점검 결과
□□	→→*** ** 조성 공사 (20XX. XX. XX.)	장애인 주차구역	- 안내표지 필수 설치	미설치
		경사로 손잡이	- 경사로 시작·끝부분 손잡이 0.3m 연장 - 손잡이 양끝, 굴절부분 점자표지판 부착	미적용 미부착
○○ 본부	** ***** 신축공사 (20XX. X. X.)	세면대 수도꼭지 (남·여 화장실)	- 냉·온수 구분 점자 표시	미표시
"	***** 환경 개선 공사 (20XX. X. X.)	시각장애인용 점형 블록	- 0.3m 전면에 설치	미설치
		장애인 남성 소변기	- 필수 설치	"
		세면대 수도꼭지 (남·여 화장실)	- 냉·온수 구분 점자 표시	미표시
◎◎ 본부	*** 리모델링 공사 (20XX. X. XX.)	장애인 주차구역	- 안내표지 필수 설치	미설치

관련부서(기관) 의견 *****처, ○○본부, ◎◎본부는 감사결과를 수용하면서 장애인 등 편의시설 설치 기준에 미흡한 사항을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

*****처장, ○○본부장, ◎◎본부장은

관련법령에 따라 미흡한 편의시설을 보완²⁾하시기 바랍니다.(시정)

2) *****처는 감사기간 중 감사실 의견에 따라 →→박물관 주차구역 안내표지 설치 및 손잡이 점자표지판 부착을 시정 완료함.