

NO	우수 사례명	부서명
2	AMI 일용근로자 작업전 근태 및 안전수칙준수 확인	□□□□본부

I 추진배경

☐ 일용근로자 근태관리 개선필요

- 산재된 작업현장에 투입된 일용근로자에 대한 근태관리
- SNS(밴드) 등록자료 삭제 등 과거 DATA 확인 불가 현상발생
- 철저한 일용근로자 근태확인을 통한 업무효율 증대

☐ 작업전 안전수칙준수 확인

- 일용근로자 작업현장 안전사고 사전예방 필요
- 작업자 안전사고 예방을 위한 안전장구 착용 실태점검
- 작업전 안전서약서 및 위험성체크리스트 작성 유/무 확인으로 일용근로자 개인 안전사고 예방에 대한 경각심 고취

II 주요 추진내용

☐ SNS를 활용한 현장 근태 및 안전장구 착용상태 실시간 확인

- 일용근로자 현장 작업전 안전장구 착용 후 현장배경 사진전송
=> 일용근로자 작업현장 이동 후 안전장구착용 및 안전서약서 작성자료 사진촬영
=> 일용근로자 현장사진 SNS(밴드) 등록
=> 업무담당자 SNS(밴드)확인 근태 및 안전장구 착용상태 확인/승인
- 안전장구 착용상태 확인을 통한 안전사고 사전예방
=> AMI필수 안전장구 착용상태(방염복, 보안면, 방염장갑 등) 점검
=> 안전장구 불량시 작업금지후 시정지시/착용상태 양호시 업무시행 지시

☐ 일일 근태 및 안전관리 문서화

- SNS(밴드)전송 일일 실적자료(근태, 안전관리) 문서화
=> ①작업자 현장사진 SNS전송 ②담당자 및 팀장 SNS확인(시정 및 승인)
③현장 SNS전송사진 사내 E-Mail전송 ④E-Mail 전송사진 문서화
- 일용근로자 월 대가지급 결재시 필수 증빙서류로 첨부 확인



① 일용근로자 현장사무소 출근(안전회의)



② 작업자 안전장구 착용, 안전서약서(모뎀), SNS(밴드)전송



③ 작업자 안전장구 착용, 안전서약서(DCU), SNS(밴드)전송



④ SNS 근태승인 및 작성자료 문서화

※ 작업전 사진촬영 시 주변 지면이 확인되도록 촬영

Ⅲ 성과 및 향후계획

- 일용근로자 철저한 근태확인을 통한 대·내외 점검시 명확한 근거제시
 - 현장 작업전 안전장구 착용사진 확인을 통한 철저한 근태 및 안전관리
 - 대·내외 일용근로자 근태 및 현장작업 점검시 확실한 근거 자료제시
 - 작업 전 현장(위치)보고를 통한 실시간 작업현장 확인

□ 일용근로자 안전의식 고취 및 안전사고 예방

- 작업 전 철저한 안전관리 시행으로 안전사고 Zero화
- 안전장구 착용 불량자 작업중지 시행으로 안전장구 착용에 대한 경각심 고취
- 작업 전 안전서약서/안전회의록 작성시행으로 안전의식 향상
- 정규·비정규직 구분없이 동일한 안전장구 지급 및 안전수칙 준수확인을 통한 기업 안전문화 선도

□ 향후계획


- 사내포털 비정규 관리시스템 연계 일용근로자 안전장구 착용사진 입력기능 생성요청
- 시스템 구현을 통한 효과적이고 체계적인 일용근로자 근태관리
- 시스템 구현 후 전사확대시행으로 일용근로자 관리방안 일원화 필요
- 사내포털 시스템 개선(안)

사내포털 일용 근로자 근태입력

사내포털 개선

1. 사내포털 일일 안전장구 착용 (근태)사진 일괄 등록기능 생성
2. 안전장구 착용사진 시스템 등록 후 관리 담당자 확인
3. 일용 급여작업 시 자동 급여 반영 시스템 개선

[첨부] SNS 근태승인 및 작성자료 문서화

9월 DCU				8월 DCU							
2020년09월25일		 		성명		2020년08월04일		 		성명	
				작업내용	DCU점검					권지현	
 				성명	조규재					DCU점검	
				작업내용	DCU점검						

7월 저압				9월 DCU							
2020년07월02일		 		성명		2020년09월25일		 		성명	
				작업내용	모명점검					DCU점검	
 				성명						DCU점검	
				작업내용	모명점검						
 				성명						DCU점검	
				작업내용	모명점검						