

【일련번호 5】

광주환경공단 안전감사실

주의 요구

제 목 소방 및 전기공사 기술자 배치 확인 업무 소홀

소 관 부 서 ○○처, □□처, ●●처, ◆◆처

◇◇처

조 치 부 서 ○○처, □□처, ●●처, ◆◆처

◇◇처

내 용

1. 업무개요

소방시설 및 전기공사 추진 시 금액과 상관없이 관련 법령에 따라 자격을 갖춘 기술자가 현장에 배치되어 적정하게 시공관리를 수행하고 있는지 확인·감독하여야 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「소방시설공사업법」 제12조에 따라 소방시설공사업자는 대통령령으로 정하는 바에 소속 소방기술자를 현장에 배치하여야 한다.

또한 「전기공사업법」 제17조에 따라 전기공사업자는 전기공사의 규모별로 대통령령으로 정하는 기준에 따라 전기공사기술자로 하여금 시공관리를 하게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2025년도 각 관리처에서 추진한 소방 및 전기공사 실태를 점검한 결과, 「소방시설공사업법」 및 「전기공사업법」에 따른 해당 기술자를 지정·배치되지 않은 채 총 38건의 공사가 시행된 사실이 확인되었다.

소방시설공사의 경우 [별표 1] “소방공사 기술자 미배치 내역” 과 같이 ○○처 1건, □□처 2건, ◇◇처 2건 등 총 5건에 대하여 법정 기술자를 배치하지 않았으며,

전기공사의 경우 [별표 2] “전기공사 기술자 미배치 내역” 과 같이 □□처 14건, ○○처 9건, ◇◇처 5건, ●●처 4건, ◆◆처 1건 등 총 33건에 대하여 기술자 배치 없이 공사를 진행하였다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○처장, □□처장, ●●처장, ◆◆처장, ◇◇처장은 향후 소방시설공사 및 전기공사 추진 시 금액과 상관없이 소방기술자 및 전기공사기술자가 현장에 지정·배치되도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

【별표 생략】