

△△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	태양광 발전설비 관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△(이하 “공단” 이라 한다)은 친환경 공원시설물 조성과 탄소 중립 실천을 위해 태양광 등 재생에너지 도입 확대 및 에너지 효율을 높이는 노력을 하고 있다.

이에 따라, 공단은 관리 책임이 있는 관리소, 주차장, 대피소, 주차장 등 공원 시설에 태양광 등 재생에너지 도입과 발전시설 유지관리 등을 도모하고자 이러한 내용을 매년도 공원시설사업 시행지침을 통해 통보하고 있다.

△△△△△△△△△△△△에서는 감사일 현재 [표 1] 같이 총 5개 시설에 태양광 발전 설비를 운용하고 있다.

[표1] △△△△△△△ △△사무소 태양광 발전설비 현황

시설명	설치 위치	설치년도	발전용량(kw)	비고
△△△△△△△△△△△△△△	△△ △△군 △△면 △△△로 356	2023	20	
자원봉사센터	△△ △△군 △△면 △△△로 368	2023	5	
△△△대피소	△△ △△군 △△면 △△리 산110-2	2023	44.1	
△△탐방안내소	△△ △△군 △△면 △△△로 372	2023	20	
△△△분소	△△ △△군 △△면 △△리 974	2023	23.625	

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성_태양광 발전설비 모니터링 장비가 있는 시설로 한정

2. 관계법령 및 판단기준

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제12조의5(신·재생에너지 공급의무화 등) 제①항에 따라 △△△△△△△부장관은 신·재생에너지의 이용·보급을 촉진하고 신·재생에너지산업의 활성화를 위하여 필요하다고 인정하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중 대통령령으로 정하는 자(이하 “공급의무자”라 한다)에게 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신·재생에너지를 이용하여 공급하게 할 수 있다.

1. 「전기사업법」제2조에 따른 발전사업자

2. 「집단에너지사업법」제9조 및 제48조에 따라 「전기사업법」제7조제1항에 따른 발전사업의 허가를 받은 것으로 보는자

3. 공공기관

공단은 매년 통보하는 「공원시설사업 시행지침」 I. 공원시설사업 일반지침 -

4. △△△△형 탄소중립 지침 상에 재생에너지 발전설비 확대 및 유지관리 내용에 기 설치 태양광, 풍력 등 신재생에너지 발전설비 유지관리 철저 및 도입확대 내용을 포함하고 있고,

같은 지침 공원시설 신재생에너지 도입에 ‘△△△△ 특성을 고려한 발전시설 도입으로 안전성 및 심미성 강화’ 유지관리에 신재생에너지 생산량, 정상 작동

여부 등을 확인 · 관리할 수 있는 모니터링 체계 구축 내용을 안내하고 있다.

또한, 공단 「공원시설물 안전점검 지침」 제4장 전기설비 점검 및 관리 제 14조(전기설비) 총괄부서의 장은 전기재해 예방 및 기능의 유지 관리를 위하여 다음 각 호의 전기설비를 점검하고 관리하여야 한다.

2. “일반용전기설비”는 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비로 다음 각 목과 같다

가. 저압에 해당하는 용량 75kw(심야전력 100kw) 미만의 전기설비

나. 저압에 해당하는 용량 10kw 이하인 발전설비¹⁾

3. “자가용전기설비”란 전기사업용전기설비 및 일반용전기설비 외의 전기설비를 말한다.

아울러, 공단 「공원시설유지 관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에는 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설 이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결 · 미관 등을 유지하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서, △△△△△△△△△△△△에서는 관련 규정에 따라 태양광 발전설비 유지관리에 최선을 다하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 [그림 1]과 같이 관리소를 포함하여 총 5개의 태양광 발전설비 시설을 설치 · 운영하고 있다.

1) 발전설비란 수력, 원자력, 화력, 태양광, 내연기관 등 에너지자원을 전력으로 변환하는 발전소와 부속 설비를 통틀어 이르는 말

4	△△ 탐방 안내 소	누적합계		70,041												
		2023	20kw	-									-	-	-	
		2024		37,184	-	-	-	-	-	-	30,128	-	-	7,056	-	
		2025		20,179	-	-	-	-	-	-	19,477	702	-	-	-	-
		2026		12,678	11,636	1,042										
5	△△ △ 분소	누적합계		25,910												
		2023	23,625 kw	11,052								5,027	2,576	1,923	1,526	
		2024		25,910	1,927	1,521	2,524	2,494	3,468	2,869	2,028	2,900	1,981	2,391	1,625	182
		2025		29,220	-	5,614	2,640	2,995	1,925	2,869	3,212	2,643	1,862	1,831	2,000	1,629
		2026		3,999	2,082	1,917										

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성 / 생산량 발전 확인 불가 “-”

그런데, △△△△△△△△△△△△는 매년 통보되는 「공원시설사업 시행지침」 과
공원 내 시설물의 안전점검 및 노후시설물 관리에 필요한 사항을 정하여 시설물의
기능과 탐방객 안전을 유지하고 재해 및 재난 예방을 목적으로 분기별 시행하는
「공원시설물 안전점검 지침」, 공원시설의 효율적인 유지관리와 정상적인 이용에
필요한 제반사항을 규정한 「공원시설유지관리 규칙」 등에 명시된 내용을 바탕으로
태양광 발전설비에 대하여 생산량, 정상 작동 여부 등 해당시설 본연의 기능이
정상적으로 유지되도록 관리하여야 함에도, 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

△△△△△△△△△△△△의 태양광 발전설비 시설은 2023. 2. 4.부터 감사일
현재(2026. 2. 27.)까지 정상작동 중에 있었으나,

[그림 2] 태양광 발전설비 모니터링 시스템 현황

△△△△△△△△△△△△△△	자원봉사센터	△△△대피소
△△탐방안내소	△△△분소	-

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

태양광 발전설비의 생산량 및 정상 작동 여부 등을 [그림 2]와 같이 자원봉사 센터는 총 20개월간, △△△대피소는 총 28개월간, △△탐방안내소는 총 13개월간, △△△분소는 1개월간 모니터링 시스템상에서 생산량과 정상 작동 여부 등을 확인 할 수 없었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생 하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 태양광 발전설비 본연의 기능(생산량, 정 상 작동 여부 등)이 정상적으로 유지될 수 있도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)