

|      |           |
|------|-----------|
| 일련번호 | △△△△△사무소7 |
| 수령자  | 사무소장      |

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△△△사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 2. 27.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속           | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|---------------|------|------|----|----|
| △△△△△△△△△ 사무소 | 2026 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : △△△주차장 일원 전기자동차 충전시설 안내판 정비 필요

| (현황)                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함. |

**(위법부당내용)**

- △△△△△△△△△사무소는 △△△주차장 일원에 전기자동차 충전을 위한 시설을 운영 중에 있으나, 충전시설 안내판이 노후·훼손 되어 탐방객 안내에 지장을 주며 경관을 저해하고 있는 실정으로 정비가 필요함.

**(사진대지)**

**(조치할 사항)**

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△사무소】
  - △△△주차장 일원 전기자동차 충전시설 안내판 정비 필요