

주 의 요 구

제 목 가스용품 설계단계검사 시 외부장비 및 환경확인표 미징구

관 련 부 서 충남본부

관 련 자 4급 ☆☆☆(現 □□□□처)

내 용

1. 업무 개요

충남본부 관련자(4급 ☆☆☆(現 □□□□처))는 감사대상 기간(2023. 3. 1. ~ 2026.

2. 28.) 동안 가스용품(업무용대형연소기, 강제혼합식버너) 설계단계검사⁹⁾업무를 아래 [표 1]과 같이 6개 업소에 대하여 27건 실시하였다.

[표 1] 충남본부 설계단계검사 실시 내역

연번	품목	업소명	처리건수	검사원
1	강제혼합식가스버너	○○○○○○○○○○○○, ◇◇◇◇◇◇◇◇, □□□□□□, ♠♠♠♠♠♠♠♠♠	8건	4급 ☆☆☆ (現 □□□□처)
2	업무용 대형연소기	♡♡♡♡♡♡♡♡, ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	19건	
합 계			27건	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 가스용품의 설계단계검사와 생산단계검사를 효율적으로 실시하기 위하여 사규 「검사업무규정」 제21조에 의거 가스용품 등 검사의 세부사항을

9) 액법 시행규칙 별표3에 따라 가스용품은 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 검사를 실시함

규정함을 목적으로 「2206-4 가스용품 등 검사업무지침(이하 “지침”이라 한다)」 제정하여 운용하고 있다.

이때 지침 제8조제1항제11호 및 제10조제5항에 따르면 고객의 시설을 이용하여 설계단계검사를 하는 경우 지침 별지 제22호 서식 “외부장비 및 환경확인표”를 검사신청 시 제출받아 검사장비 등의 적정 여부를 사전검토하고, 검사를 위한 현장 방문 시 사전검토한 내용에 따라 검사설비 및 시험환경이 구비되어 있는지 확인한 후 검사를 진행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충남본부 관련자(4급 ☆☆☆(現 □□□□처))는 아래 [표 2]의 업무용 대형연소기 설계단계검사 12건을 수행하면서 “외부장비 및 환경확인표”를 제출받지 아니하고 업체장비를 활용하여 장비 적정성에 대한 사전검토를 누락한 상태에서 검사 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 2] 설계단계검사 시 외부장비 및 환경확인표 미징구 내역

연번	검사번호	검사종류	대분류	업소명	검사원
1	2023-0022138	설계단계(정밀)검사	업무용대형연소기	●●●●	4급 ☆☆☆ (現 □□□□처)
2	2023-0040891				
3	2023-0026761				
4	2023-0026759				
5	2023-0049967				
6	2024-0001802				
7	2023-0040809				
8	2023-0040892				
9	2024-0001612				
10	2023-0049968				
11	2023-0040810				
12	2023-0024391				

※ 자료출처 : 감사기간 중 충남본부에서 제출한 설계단계검사 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충남본부장은

위 [표 2]와 관련, 가스용품 설계단계검사 시 고객 시설을 사용하여 검사를 진행할 경우 “외부장비 및 환경확인표”를 제출받아 장비의 적정성을 사전검토 하여야 하나 이를 누락하고 검사 결과를 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구 하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 충남본부 4급 ☆☆☆(現 □□□□처)