

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2025년 국내지사 종합감사

제 목 : 공사 작업 안전관리 미흡

관계부서 : ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사 ○○지사는 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거, △△ 일원에 위치한 ■■관광단지의 유지·보수 및 안전관리 업무, 인·허가 및 준공 관련 지원업무 등을 담당하고 있고, 2025년 7월 ■■관광단지 내에 있는 전지훈련센터(운동장)의 미관 및 활용도 개선을 위해 전지훈련센터에 있는 울타리를 철거하는 공사를 실시하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제38조 제2항에 따르면, 사업주는 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하며, 「산업안전기준에 관한 규칙」 제32조 제1항에 따르면, 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업을 하는 근로자에게는 안전모를 제공하여야 하며, 같은 조 제2항에 의거 사업주로부터 제1항에 따른 보호구를 받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 한다.

따라서 공사는 공사 작업 현장에서 다양한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요시 근로자로 하여금 보호구를 착용케 하는 등 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지사는 2025. 7. 14.~7. 31. ‘**■□■**관광단지 전지훈련센터 펜스 철거공사¹⁾’를 진행하였다. 이 때 장비를 이용하여 작업인력 신장보다 높은 3m 이상의 철제 울타리를 철거하는 작업이 있었고, 그 과정에서 갑작스러운 울타리 전도 위험을 감안하면 작업자들은 안전모를 필수적으로 착용하였어야 했다.

그러나 당시 작업인력들은 [사진]과 같이 대부분 안전모를 착용하지 않은 상태로 작업을 진행하였다.

[사진] **■□■**관광단지 울타리 철거공사 안전모 미착용 작업 모습



자료: 공사 준공보고서 발췌

1) 공사계약 건명을 그대로 기재함

관계부서 의견

○○지사는 감사 결과를 수용하면서 공사 시작 전 안전장비 착용 등 안전조치를 계약서류에 포함시켜 당부하였고 현장에서도 수시로 당부하였으나, 당시 업체에서 진행한 철거 공사 시 안전모를 착용하지 않은 사례가 있었던 것을 미처 확인하지 못했다고 해명하며, 향후에는 작업 전 모든 공정에 안전모 착용 필수사항을 교육하고 미착용 시에는 즉시 공사를 중단하게 하는 등 공사 직원은 물론 자회사 및 협력사 직원 대상으로 작업현장을 엄격하게 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 안전사고 예방을 위해 공사 작업 현장 안전관리를 철저히 하시기 바랍니다.[부서(○○지사)주의]

※ ○○지사는 ‘건축물 취득세 관리 부적정’ 건을 함께 고려하여 경고하시기 바랍니다.