

한국도로교통공단 감사

통 보

제 목 송신기 출력관리 미흡
소 관 부 서 충북교통방송 방송기술국
조 치 부 서 충북교통방송 방송기술국
내 용

1. 업무 개요

충북교통방송은 2020년 7월 송신소 안테나 공급전력을 1,000W로 허가 받아 운용 중이며, 3년 주기로 전파관리소로부터 무선국 정기검사를 받고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「무선설비규칙」 제9조(안테나공급전력 등) 제1항에 따르면 초단파방송을 하는 방송국(충북교통방송 해당)의 송신설비 안테나 공급전력 허용편차는 [표 1]과 같이 상한 10%, 하한 20%로 정하고 있다.

[표 1] 안테나 공급전력 허용편차

송신설비	허용편차	
	상한(%)	하한(%)
초단파방송을 하는 방송국의 송신설비	10	20

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북교통방송 방송기술국의 송신소 점검일지를 확인한 결과, 「무선설비규칙」에서 정한 허용편차(800 ~ 1,100W)를 초과하여 약 1,200W로 송출하고 있는 것으로 확인됐다.

[그림 1] 허용편차를 초과한 송신소 점검일지(예시)

2026 년 1 월 14 일 수요일 날씨 : 맑음									
송 신	FWD PWR		RFL PWR		STATUS LAMP		Watt Meter	FWD	
	1,196	W	4.92	W	Exciter	○		1.2	kW

관계부서 의견 방송기술국은 송신기 출력관리 미흡사항을 인정하고 즉시 조치완료 했으며, 이후부터는 규정에 따라 업무를 철저히 챙기겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 방송기술국장은 관련 규정에 맞게 송신기 출력 관리를 철저히 해 주시기 바랍니다.(통보)