

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 ◇◇(정) 배출수처리시설 운영·관리 부적정

소 관 부 서 ◇◇◇지사

조 치 부 서 ■■■■실, ◇◇◇지사

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇지사는 수돗물 용수 공급을 위해 ◇◇정수장을 운영중이며, ◇◇정수장에서 발생하는 침전슬러지 등을 처리하기 위한 배출수처리시설을 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「물환경보전법」 제33조(배출시설의 설치 허가 및 신고)에 따라, 배출시설을 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경부장관의 허가를 받거나 환경부장관에게 신고하여야 한다.

「수도수질관리 업무기준」 제27조(배출수처리시설 운영) 및 별표 3(배출수처리시설 운영기준)에 따르면, 관리부서의 장은 농축조의 슬러지 체류시간은 72시간 이내를 유지하고, 유입부하 및 슬러지 계면을 적정하게 관리하여야 한다. 또한, 탈수기는 전 공정 연계운영 및 체류시간 준수가 가능하도록 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

하지만, 종합감사기간 중 ◇◇(정) 배출수처리시설 현장을 확인한 결과, 농

축조 상정수가 위어를 통해 넘어가지 않고 위어보다 높은 수위에서 배출되고 있는 것으로 확인되었다.

이는 조정조에서 농축조로 슬러지를 이송시 농축조 처리용량 보다 많은 양을 일시에 이송하면서 발생하였다.

관련부서 의견 ◇◇◇지사는 감사의견을 수용하면서 배출수 처리시설 운영 효율화를 통해 공정 부하를 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ■■■■실장은 폐수배출시설 및 수질오염방지시설을 적정하게 운영하지 않은 관련자에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ◇◇◇지사장은 배출수 처리공정에 부하가 발생하지 않도록 배출수 처리시설을 운영하시기 바랍니다. (통보)