

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 신·재생에너지 설비 설치확인 서류 검토 미흡

소 관 부 서 대전충남지역본부

조 치 부 서 대전충남지역본부

내 용

1. 업무개요

대전충남지역본부는 「신·재생에너지센터 운영에 관한 특례내규」 [별표 2-1] 세부업무분장에 따라 공단 「신·재생에너지 설비 지원 등에 관한 지침」(이하 “공단 지침”이라 한다)에 따른 신재생에너지 보급사업의 설치확인 업무를 수행하고 있다.

「신·재생에너지센터 운영에 관한 특례내규」 [별표 2-1] 세부업무분장에 따라 설비 설치확인 업무를 운영 및 관리하는 신재생지원사업실은 공단 지침 제60조에 따라 일부 설치확인 업무를 용역기관¹⁾에 위탁하고 있다. 이에 따라 지역본부 설치확인 담당자는 지역본부에 배정된 설치확인 업무(서류검토 및 현장확인)를 수행하거나, 용역기관이 검토한 결과를 최종적으로 확인하는 역할을 수행한다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 지침 [별표 4] 신재생에너지 설비 설치확인 기준에 따르면 사용전점검 또는 사용전검사를 받은 신재생에너지 설비²⁾는 공단 지침 [별지 제25호 서식]

1) 사단법인 신재생에너지나눔지기 외 3개 기관이 공동이행('25.5.13.~'25.12.12.)

2) 사용전점검 또는 사용전검사는 한국전기안전공사가 전기안전관리법 및 전기사업법에 따라 전기설비의 설치공사 또는 변경공사가 완료되면 해당 설비가 공사계획의 인가 또는 신고 내용 및 기술기준에 적합한지 여부에 대해 검사하는 것으로 설비용량이 10kW 이하면 사용전점검 대상, 10kW 초과면 사용전검사 대상임.

설치확인 현장점검표 중 중복사항에 대한 확인을 생략할 수 있다. 따라서 설치확인 신청자는 보급지원시스템으로 설치확인 신청서 제출시 사용전점검 발행번호 또는 사용전검사 고객번호를 입력하여야 하며, 공단 지침 [별지 제28호 서식] 신재생에너지 설비 설치확인 신청서에 따라 첨부서류로 사용전점검 필증 또는 사용전검사 결과서 사본을 제출하여야 한다.

이에 따라 설치확인 담당자가 설치확인 서류검토를 할 때에는 첨부된 사용전점검 필증 또는 사용전검사 결과서 사본의 내용과 신청서에 입력된 사용전점검 발행번호 또는 사용전검사 고객번호 등의 정보가 일치하는지 확인하고 적절하지 않은 것은 신청자에게 보완을 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사대상 기간(2022. 7. 16. ~ 2025. 8. 31.) 중 대전충남지역 본부가 수행한 신재생에너지 보급사업의 설치확인 내역을 점검한 결과, [표]와 같이 ♠♠♠건이 설치확인 시스템 신청서에 전기안전공사 사용전점검 필증 발행번호 또는 사용전검사 고객번호가 입력되지 않았거나, '0000000000' 등과 같이 부적정하게 입력되었는데 담당자가 신청자에게 보완을 요청하지 않고 승인하는 등 서류 검토가 미흡하게 실시되었다.

[표] 설치확인 신청서에 사용전점검 필증 발행번호(사용전검사 고객번호) 미입력 및 부적정 사례

사업연도	사업구분	에너지원	부적정 건수
------	------	------	--------

(기재 생략)

자료 : 보급지원시스템 추출 자료 재구성

설치확인 신청서에 입력하는 전기안전공사 사용전점검 필증 발행번호나 사용전검사 고객번호는 많은 입력항목 중 하나이고, 사용전점검 필증 또는 사용전검사결과서 사본을 제출하고 있어 공단 직원 또는 용역기관이 서류검토를 소홀하게 할 가능성이 있다. 그 결과 설치확인 ♠♠♠건이 필수 입력항목이 누락된 상태로 승인되는 사례가 발생하였다.

관계부서 의견 대전충남지역본부는 감사결과를 받아들이면서 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 대전충남지역본부장은 신재생에너지 보급사업 설치확인 업무 수행 과정에서 누락된 항목에 대해 입력 조치하고, 향후 필수 입력항목이 누락된 채로 승인되는 등 검토가 미흡하게 처리되지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)