

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [29] 특정지역 공급변전소 국가보안시설 재지정 관련 안정적
전력공급 달성

관 계 부 서 : ◎◇본부 ●=▽▣지사 ●☯▣팀

모 범 직 원 : ◎◇본부 ●=▽▣지사 ●☯▣팀 대리 000

내 용

위 사람은 2024. 1. 31.부터 현재까지 ◎◇본부 ●=▽▣지사 ●☯▣팀에 근무하며 유·무인변전소 환경개선 및 특정지역 공급변전소 운영 등 ●=▽▣지사 관내 변전소 운영과 관련된 업무를 수행하고 있다. 특히, 특정지역 공급변전소의 국가보안시설 재지정과 관련하여 옥인변전소 대상 경영진 현장점검을 주도적으로 준비하고, 국가보안시설 재지정과 관련하여 국가정보원의 지정추청에 따른 보안수검, 시설 세부 보호조치 등의 업무를 총괄하여 수행하였다.

옥인변전소(준공 1981년/ 연면적 2,860㎡)는 국가 중요시설 및 정부◎◇청사 등 우·A구 일대에 전력을 공급하는 변전소로서 1995. 1월 국가중요시설으로 지정되었으나 국가 중요시설 전력공급방안 변경에 따라 2022. 5. 6. 국가중요시설에서 해제되었다. 이후 전력공급방안 재변경에 따라 2025. 8. 1. 부로 특정지역 공급변전소 국가보안시설 『다』 급으로 재지정되었다.

이에 대비하여 국가 중요시설 보호 강화를 위한 사전 보안성 검토 및 국정원 보안검사가 2025. 6. 30. 진행되었고 보안검사 결과 (시설 세부보호 대책, 시설물 방호강화, 테러·화재 대비) 등 19건에 대한 보안조치가 필요하였다. 점검 결과에 따라 사전 준비, 세부검사 대응, 후속 조치 이행 등 변전소 보안관리 체계를 전반적으로 정비하였다.

주요 조치사항으로는

첫째, 대통령실 이전에 따른 경영진 현장점검간 변전소 일제정비(소방설비관련 일제 정비, 외곽 울타리 출입통제설비 점검, 수목전정, 냉난방기등 환경개선, 피난안내도 표준화 및 현장점검 브리핑자료 업데이트 및 의전)

둘째, 국정원 지정측정간 핵심구역 관리조치(변전소 건물 출입문 보강 조치, 제한구역 및 통제구역 구분 및 방호 보안조치), 시설보안 및 출입통제(테러·화재 폭발 대비 피해 확산 방지, 반·출입구 바리케이트 보강), 일반보안(중요개소 관리 기준 상향화, 통제구역 명판 시설) 등 특정지역 공급변전소의 안정적 운영을 위한 선제적 조치를 완료하였다.

[사진] 옥인S/S 보안점검 결과 조치내역 or 변전소 일제 정비

		
CEO 현장 점검	전력계통부사장님 현장점검	안전&영업배전부사장님 현장점검

[사진] 옥인S/S 보안점검 결과 조치내역

	
핵심구역 관리조치	시설보안 및 출입통제 조치

이와 같이 철저한 사전 대비와 체계적인 후속조치 이행을 통해 국가보안시설로서의 관리 신뢰도를 제고하였으며, 유인변전소 환경개선 및 부대설비 구축을 통해 변전소 운영에 안정성을 확보함으로써 국가 중요시설 공급변전소의 안정적 전력공급에 기여하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.