

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 낚시어선안전성검사 보고서 작성에 관한 사항

소관부서 통영지사

조치부서 통영지사

내 용

1. 업무 개요

통영지사에서는 「낚시 관리 및 육성법」 제25조2에 따라 2025.6.27. △△호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 4.82톤)의 낚시어선 안전성 검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「낚시어선의 안전성 검사업무 집행지침」 2호에 따라 지사장이 지정한 담당 검사원은 낚시어선업자가 입회한 상태에서 [별지 제3호서식]의 낚시어선의 안전성 검사 점검표(이하 “점검표”라 한다)에 따라 「낚시 관리 및 육성법 시행령」 제16조 1항 3호 [별표 4]에 해당하는 설비를 점검하고, 같은 지침 3호에는 낚시어선 점검표 1부와 검사증서 2부를 작성하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 지침 4호에는 검사증서의 증서번호 기재 및 증서발급 등에 관한 사항은 「어선검사지침」 1.6.4부터 1.6.6까지 규정을 준용하도록 규정하고 있다.

또한, 같은법 시행규칙 제16조의4에는 시설 기준에 적합한 낚시어선에 대해 낚시어선 안전성 검사증서를 발급하도록 하고 있다.

따라서 낚시어선의 안전성 검사 시 점검표에 따라 필요한 설비를 점검하고 그 결과를 검사증서와 점검표에 정확히 작성하여야 하며, 낚시어선 검사증서에 배의길이, 선명, 총톤수, 선질 등을 정확하게 기재하여 소유자, 운영자 및 관계기관에 정확한 검사정보를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박에 대하여 낚시어선안전성검사 보고서 및 증서에 배의길이 표시를 누락하여 검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 업무 담당자가 보고서 작성시 어선의 기본제원에 대해 충분히 사전검토가 이뤄지지 않은 것이다.

4. 조치할 사항

- 통영지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 종결된 낚시어선안전성검사보고서를 수정하고, 이미 발급된 위 어선의 낚시어선안전성 검사증서를 회수하고 재발급하시기 바랍니다.(시정)