

1. 모범대상자: 환경시설본부 ☆☆☆☆처 ★★★★★부 ㉮급 ◆◆◆

2. 모범내용

위 사람은 '**년 *월 **일부터 현재까지 환경시설본부 ☆☆☆☆처 ★★★★★
★부(이하 “★★★★★부”라 함)에 소속하여 하수관로 기술진단 및 기술지원 업
무를 수행하였고, '**년 **월부터 '**년 **월까지 ㉮군 ## 등 *개 하수처리구
역 하수관로 기술진단 업무를 담당하였다.

㉮군 ## 등 *개 하수처리구역 기술진단을 수행하던 중, '**년 *월 ㉮군
일원에 기록적인 집중호우 및 홍수가 발생하여 일부 지역에서 산사태가 발생하
는 등 재난 상황이 발생하였다.

이로 인해 다량의 토사 및 각종 이물질이 우수관로로 유입되었으며, 관로
내 통수능 저하로 인한 우수 역류 및 침수 피해가 확인되었다.

[그림 *] ㉮군 집중호우 재난 언론보도

<생략> <생략>	<생략> <생략>
-------------------------------------	-------------------------------------

이에, ㉮군 기술진단 담당자인 ★★★★★부 ㉮급 ◆◆◆는 당시 기술진
단 수행 과정에서 우수관로 역류 및 침수 피해 상황을 현장에서 직접 확인하고,

관로 내 토사 및 각종 이물질 유입으로 인한 통수능 저하가 침수 피해의 주요 원인일 가능성이 높다고 판단하였다.

이와 같은 판단에 따라 단순 현장 확인에 그치지 않고, 피해 원인을 보다 체계적으로 분석하고 향후 유사 피해를 예방하기 위하여 우수관로 전반에 대한 기술지원을 계획하였다.

기술지원을 계획하고자 ★★★★★부 ㉮급 ◇◇◇는 우수관로의 유입·배제 상태 및 관로 내부 상태를 객관적으로 확인하기 위해 ■■ ☆☆☆☆처에서 실시하고 있는 협업이음터 협업과제(도시침수 예방지원 서비스)를 통해 ■■■군 우수관로 담당자에게 신청을 안내하여 CCTV조사를 추진할 수 있게 되었다.

이 과정에서 현장 여건, 피해 발생 이력 및 관로 관리 실태 등을 종합적으로 검토하여 ■■■시장 인근 상습 침수구간 및 퇴적 의심구간을 중점적으로 선정하여 조사를 진행하였다.

[그림 *] 협업이음터 신청으로 협업과제(CCTV 조사) 추진

<생략>	
<생략>	
협업이음터 과제 신청 및 CCTV 조사 구역 현황	

조사 결과, 총 ***.m에 대한 CCTV조사를 완료하여 관로 내 토사 퇴적, 이물질 적치 및 일부 구간의 흐름 저해 상태를 확인하였고, 해당 조사 결과를 바탕으로 *구간으로 나누어 준설이 필요한 구간과 예상 준설량을 구체적으로 [표 *]과 같이 제시하였다. 총 ***.m의 준설구간이 확인되었으며 해당 구간들의 준설량은 **.m³로 집계되었다.

[표 *] ▣▣군 CCTV조사지역 준설 필요구간 및 예상 준설량

구간		관 형태	퇴적높이(m)	준설구간(m)	등급	준설량(m ³)
*	-청 앞 삼거리 맨홀 ~ --은행 사거리 방향	D***	*,**	*,**	중	*,**
*	--**사거리~ ----- 방향	BOX(*, *X*, *)	*,**	*,**	대	*,**
		D***	*,**	*,**	소	*,**
		BOX(*, *X*, *)	*,**	*,**	중	*,**
*	--** 사거리~ ----- 방향	BOX(*, *X*, *)	*,**	*,**	대	*,**
		D***	*,**	*,**	중	*,**
		D***	*,**	*,**	소	*,**
		D***	*,**	*,**	소	*,**
*	--** 사거리~ ----사거리 방향	D***	*,**	*,**	대	*,**
		D***	*,**	*,**	소	*,**
*	▣▣ --약국~ ---- 사거리 방향	BOX(*, *X*, *)	*,**	*,**	소	*,**
*	--~ ---- 복지관 방향	BOX(*, *X*, *)	-	-	-	-
총 계				***.*	-	*,**

또한, 우수관로의 관 파손, 이음부 손상, 접속관 돌출 등 **개소의 구조적 결함의 위치 및 손상 정도를 추가로 확인하여 해당 내용을 조사결과 보고서로 작성하고, CCTV 촬영 영상을 ▣▣군에 제공함으로써 단기적인 침수 피해 대응뿐 아니라 중·장기적인 시설 운영 안정성 확보에도 기여하였다.

이를 통해 [군]에서 즉시 활용 가능한 개선 계획이 수립되도록 지원하였으며, 하수도 시설관리 및 주민 피해 예방을 실질적으로 기여하였다.

[그림 *] ===== 협업과제 결과 보고서(우수관로 CCTV 조사 결과)

<생략>	<생략>
------	------

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
환경시설본부 ☆☆☆☆처 ★★★★★부	ㄷ급	◆◆◆	*년 *개월 (*년 *개월)	○ 하수관로 기술진단 - 공공하수도(하수관로) 기술진단 및 사업관리를 통하여 공공하수도시설의 운영 효율 향상 및 공공수역의 수질 보전 등 국가 환경 발전에 기여 ○ CCTV조사 기술지원 - 지자체 요청에 따른 기술지원을 수행하며 CCTV 조사를 통해 관로내부 구조적·운영적 이상 항목 파악 및 제시 함으로써 공단의 대외 이미지 제고에 기여

4. 조치할 사항

경영기획이사(ㄹㄹㄹㄹ처장)는 환경시설본부 ☆☆☆☆처 ★★★★★부 ㄷ급
◆◆◆에게 ‘[표창] 표창’ 조치하시기 바랍니다. 【[표창] 표창】