

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-◆◆◆◆사업소-003
제 목 지하발전소 폭우로 인한 피해 복구작업 및 차수막 설치
관계부서 ◆◆◆◆사업소
조치부서 ◆◆◆◆사업소
내 용

1. 추진배경

- ☐ '25년 7월 ♥♥지역 최대 750mm 기록적 폭우로 인해 지하발전소 침수, 지역사회 수해 피해 발생

2. 추진 중 어려움

- ☐ 집중 호우로 인한 현장상황 급변으로 대응방향 설정 난항
- ☐ 발전소 진입을 위한 도로 전면 차단으로 인해 추가 인력 투입 제한

3. 해결노력

- ☐ 폭우로 인한 발전소 빗물유입으로 비상대기근무자(기철수) 투입발전
- 발전사·협력사 근무자 연계 빗물 방수작업으로 주요 설비 침수 방지
- ☐ 지하발전소 출입구 차수막 설치를 통한 외부 빗물유입 원천 차단
- ☐ 폭우 소강 후, 인근 피해지역 수해복구활동을 통한 사회적 가치 실현

4. 주요 성과

- ☐ 대기근무자 비상투입을 통한 신속한 조치로 기기 이상 없음
- ☐ 유사사례 재발장지를 위한 차수판 설치
- ☐ 지역사회 수해 복구활동 실시

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ◆◆◆◆사업소 과장 기OO. 끝.