

!!@@@ (주) 상임감사

모범 사례

일련번호 2025-???사업소-003

제 목 밸브 누설 발생 시 적극적, 선제적 작업을 통한 완벽정비로
회사 신뢰도 제고

관계부서 ???사업소

조치부서 ???사업소

내 용

1. 추진배경

☐ '25년 ??2호기 23차 계획예방정비공사 기간 중 감속재 정화계통 입구
측 원자건물격리계통의 공기구동밸브 누설이 확인됨

2. 추진 중 어려움

☐ 해당 밸브를 작업하기 위한 격리밸브가 없는 상황으로 액화질소로
전단 배관을 결빙하면서 작업을 수행함

3. 해결노력

☐ 밸브 누설 해결을 위해 배관 결빙 후, 배관 래핑과 밸브 바디 용접 등
완벽정비 시행

개선 전	개선 후
· 밸브 누설로 인해 계획예방정비공사 기간 동일계통 타 작업 불가	· 밸브 누설 해결로 인해 발전소 안전운전 가능

4. 주요 성과

- ☐ 누설밸브 완벽 정비로 원자로건물격리계통과 감속재 정화계통 안전 운전 확보

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ???사업소 원자로부 부장 %%(
☐ (부 공적자) ???사업소 원자로부 차장 ##(