

본 시스템 도입을 통하여 관로지사의 전 구간(태블릿PC 240대)에 운영 중에 있으며 태블릿PC 앱개발로 GIS도면 pdf 파일 조회, 업무 관련 규정 및 지침 등 조회, 현장에서 관로검사 업무일지, 굴착공사 발생, 비상출동 입회 결과, 굴착공사 발생 및 완료 보고서 작성, 정비기술관리시스템 데이터 실시간 조회가 가능해졌다.

<조치할 사항> 사장은

위 모범사례를 널리 알리고 업무 관련자에 대하여는 표창 등을 통하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

<관련자 및 모범사유>

소 속	직·성명	관리기간	담당업무	모범사유	현근무부서	처분요구
“자”처	직원 “갑”	’20.2.17. ~ 현재	관로용역 수행실적관리 등	‘스마트관로검사시스템’ 구축을 통한 관로검사 업무능력 향상	좌동	모범