

모범사례 추천서(1)

제 목 자재창고 신축 및 시설물 안전보강

시 행 부 서 ○○ ●부

모 범 내 용

1. 업무현황(개요)

- ○○ ●부에서는 ○○ #,#호기 발전설비 정비 및 기타 부대시설 유지보수 업무를 담당하고 있으며,
- 모범사례 대상 직원은 같은 부서 □파트 ㅂ으로 발전소 시설물의 효율적 관리 및 노후 시설환경 개선, 쾌적한 근무환경 조성, 지속적인 안전시설물 보강 등의 업무를 수행하고 있음

2. 현상태(문제점)

- 기존 자재창고 노후화(준공 후 #년 경과) 및 A급 자재보관 공간 부족 등으로 현대화 사업 前 기존 창고를 철거하고 신축하여 자재보관 환경 개선 필요
- 상부댐 진입도로 낙석 위험사면 상존 및 홍보관 기와 지속 탈락/낙하 등 상부댐 관광지 이용객들의 안전사고 예방을 위한 시설물 보강 조치 필요
- 산악소화전 소화수 저장용량 부족에 따른 방수시간 한계로 초동 산불진화 방수능력 개선 필요

3. 모범(개선) 내용

- ○○ 구(舊) 자재창고는 심각한 노후화 및 필수자재 보관장소 부족, 일부 석면함유 천장재 설치 등 작업자의 건강 위해가 우려되고 발전설비 예비품 신뢰도가 저하됨에 따라, 현대화 사업 前 선제적으로 자재창고를 신축하여

항온항습실 구획에 따른 A,B급 자재보관 공간 확보, 창고 크기를 기존 보다 약 #배 확장하여 충분한 자재공간 확보와 효율적인 자재관리 환경을 조성하였음

- ○○ 상부댐 저수지(호명호수)는 관광객들이 많이 방문하는 관광명소로 통행 차량과 이용객들의 안전사고 예방을 위해 상부댐 진입도로 사면을 수시 점검하였으며, 낙석 발생 위험사면에 대해서는 지속적으로 안전시설물(낙석 방지망)을 보강하고 있으며, 홍보관 지붕기와 열화로 인한 탈락 및 낙하물이 지속적으로 발생하여 지붕기와 탈락 방지판을 설치함으로써 선제적이고 적극적인 시설안전 조치를 시행하였음

※ 예산절감: 지붕기와 전면 교체(약 #원 소요) 대비 약 #원 절감

- 산불의 대형화·장기화에 따라 산불 초동 대응의 중요성이 대두되어 기존 약 #분의 방수 용량을 확보하였으나, 미사용 물탱크를 보수·연결하여 약 #시간 방수 가능한 용량으로 개선함으로써 획기적으로 방수 시간을 증대시킴

4. 개선 효과

- ○○ 자재창고 적기 신축으로 발전설비 예비품 신뢰도 향상 및 현대화사업 기반 조성에 기여하였으며, 안전 위험지역에 대해 안전시설물을 지속적으로 보강하고 최적의 시설안전 상태를 유지하여 중대사고 예방에 적극 노력하였음
- 또한 산불 초동대응 방수 능력을 강화함으로써 산불 확산 억제 및 산불피해 최소화 여건을 마련하였고, 특히 홍보관 기와 탈락에 대한 안전조치를 함으로써 기와 교체 비용(비계 및 기와 구매·설치) 대비 약 #원 예산을 절감하였음

◇ 모범사례 대상(관련) 직원

소 속	직급	성 명	사 번	입사일	현보직일
○○ ●부	#	C	#####	####. #. #.	####. #. ##.