

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ■■■발전소 종합감사 －

2023. 9.

3. 현지조치사항 통보서

현지조치사항 명세

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ ※ 발전소 현장 합동 안전점검(▶파트) - ※ 발전소 안전점검을 수행한 결과, · 아래 6개 사항이 미흡하여 조치 요구함 ① 미등록 시험장비(디지털멀티미터 2대) 현장 사용 ② 현장보관자재 관리 미흡(고리표 미부착 등) ③ 조작금지 TAG 부착상태 미흡(습기에 의해 훼손되거나 떨어짐) ④ 휴대용 산소공급기 유효기간 경과상태로 비치 ⑤ 차단기 조작용 레버 안전장구함 위 방치 ⑥ 기기조작 안내판 떨어짐	○ 안전점검 결과에 따른 미흡사항을 즉시 조치할 것	결과회보 불요
2	○ 당직실 내 비상대응 매뉴얼 관리 미흡(○파트) - 「재난관리 업무지침」 제14조(매뉴얼 작성 및 운용) ⑥항에 따르면, · 당직실 등에 매뉴얼 최신 개정본을 비치하여야 한다. - 그러나, 지진, 풍수해에 대비한 현장조치 매뉴얼과 댐 비상대처계획 등이 최신화 되어 있지 않았고, · 당직 비상연락망, 유관기관 보고체계 연락처 등이 현재 보직자 등으로 반영되지 않아 즉시 수정 조치 필요	○ 당직실(중앙제어실) 등에 매뉴얼 최신 개정본 비치 및 비상연락망 등 최신화 조치 필요 ※ 지적건과 관련하여 실시감사기간 매뉴얼 최신화 및 비치 완료	결과회보 불요
3	○ 사업장 외부시설의 보안관리 미흡(○파트) - 「보안규정」 제9조(의무와 책임)에 따르면, 임직원은 직무를 수행할 때 보안 관련 법령과 규정을 성실히 준수해야 함 - 그런데 ■■■발전소 사업장 부지 외부에 위치한 홍보관과 외부 사무공간에 대한 보안상태를 점검한 결과, 잠금장치 미시건, 미사용 PC 미회수 등 보안상태가 미흡한 것이 확인되었음	○ 지적된 시설에 대한 정기적으로 보안상태 점검 필요 ※ 미사용 PC 수거, 잠금장치 시건 등 현지조치 완료	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 사업자지원사업 평가·관리 미흡(○파트) - 「사업자지원사업 업무처리지침」 제24조(사업자 지원사업 평가·관리)에 따르면, · 사업자지원사업비가 1천만 원을 초과하는 지원사업의 경우 단위 사업에 대한 결산이 완료되면 사업을 종결하고 사업추진실적 및 정산보고서를 근거로 단위사업별 사업 평가 및 완료보고서를 작성해야 함. 이는 지원사업의 실효성에 대한 객관적 판단과 계속 추진사업 근거 확보를 한 것임 - 그러나 20**년 및 20**년 ‘○○○ 지원사업’에 대한 사업평가 및 완료보고서가 작성되지 않음	○ ‘○○○ 지원사업’에 대한 사업평가 및 완료보고서 작성 필요	결과회보 필요
5	○ 공가 운영 부적절(○파트) - 공가는 「취업규칙」 제29조의2(공가)에 따른 사유에 해당하는 직원에게 허가되어야 한다. - ■■■발전소는 지부 노조에서 선정한 우수 조합원(1명/年)에게 3일의 공가를 허가하고 있는데, - 이는 규정에서 정한 사유에 해당하지 않을 뿐만 아니라 공가의 취지에도 어긋난다.	○ 향후 규정에 따라 공가를 허가 하시기 바라며, 전 직원에게 공가 사용기준에 대하여 교육하시기 바랍니다.	결과회보 필요
6	○ 누유방제 점검업무 미흡(○파트) - 절차 7.7.3에 따르면, 방제장비 관리대장을 기록·보관(월 1회, 3년 보관)하여야 한다. - 그러나, 방제장비 관리현황을 점검한 결과, 방제장비의 점검이 2*년 *월 이후 수행 되지 않고 있다.	○ 절차서에 따라 점검사항에 대하여 기록·보관하시기 바랍니다.	결과회보 불요

. 끝.