

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

5. 현지조치사항 통보서

(첨부)

현지조치사항 내역서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 지하발전소 현장 합동 안전점검(☞파트) - ☞파트,❖안전담당와 함께 지하발전소 안전점검을 수행한 결과, · 아래 8개 사항이 미흡하여 조치 요구함 ① 공기호흡기 보관함 비상장구(렌턴), 위치표시등 상태 불량 ② 자동심장제세동기 설치안내표시 미흡 ③ 발전기실 CO2 분사 안내기 상태 불량 1개소 ④ 오일(윤활유) 정유기 내 물질안전보건자료(MSDS) 비치 미흡 ⑤ 지하발전소 안전장구 관리(점검일지, 안전장구 정수관리, 불필요 물품 비치) 미흡 ⑥ 인양장구 관리 불량(벨트 관리번호 부여, 사용하중, 제작년도 표시) 불량 ⑦ 현장자재(Draft Tube 진입 Tool) 방치 및 구역정리 불량 ⑧ 유류유출 방제함 관리 미흡(방제함 관리자 최신화 미흡)	○ 안전점검 결과에 따른 미흡 사항을 즉시 조치할 것	결과 회보 필요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
2	○ 사업소 자체 운영내칙 미게시(○파트) - 「문서관리지침」 제17조(문서의 발신) 3항에 따르면, · 전 직원을 대상으로 하는 공지 또는 일반적 지시 등의 문서는 정보통신망을 이용하여 게시하여야 한다. · 사업소에서 운영하는 내칙은 업무처리의 근거가 되고, 상위 규정이나 경영환경의 변화에 따라 수시로 제·개정 또는 폐지되는 만큼 직원들이 항상 최신의 내칙을 확인할 수 있도록 전자게시판에 게시해두어야 한다. - 그러나, □□발전소에서 자체 운영 중인 총 9개 내칙(기준 포함)의 운영실태를 점검한 결과, · 내칙 전체가 전자 게시되어있지 않아 이에 대한 개선이 필요하다.	○ 전자게시판에 내칙을 게시하시고, 게시장소를 소속 직원들에게 공문을 통해 공지하시기 바랍니다.	결과 회보 불요

. 끝.