

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

현장보관자재 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□ <부(☉파트)는 발전설비 유지·기술관리 및 제어설비 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - ■ 표준절차서 「현장보관자재 관리」(ISO표준-01-081)에는,
 - 현장보관자재 입고관리, 현장보관자재 저장관리 및 주기검사, 현장보관자재 출고관리, 현장보관자재 반출입관리 등 제반 관리 절차를 기술하고 있으므로 현장보관자재관리는 해당 절차에 따라 업무를 수행해야 한다.
- 그러나 □□발전소 <부 ☉파트에서 관리하고 있는 현장보관자재 HC800(Controller) 등 34품목을 확인한 결과 현장보관자재 선정검토, 대장등록, 꼬리표부착 등이 절차서에 따라 관리되지 않고 있음이 확인되어,
 - 그 결과, 고장·파손·분실 등이 우려되므로 이에 대한 관리 개선이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 규정과 절차를 숙지하여 향후 같은 상황이 발생하지 않도록 하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. □□발전소장은 ① 예비품에 대한 전수조사를 하여 저장위치가 자재창고가 아닌 예비품에 대해서는 「현장보관자재 관리」(ISO표준-01-081)절차서에 따라 관리가 될 수 있도록 조치하시고, (시정 1)
- ② 동일한 사항이 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련절차에 대한 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 <부

관련부서