

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

간이공사 안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	주 의 1	1	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□발전소 <부는 발전설비 안정된 운영을 위해 발전설비의 예방점검 및 유지 보수 등 정비업무를 담당하고 있다.
 - 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102) 에 따르면,
 - 7.2.3 공사감독원은 공사수급인으로부터 ‘안전관리약정서’를 제출받아야 하고,
 - 7.3 ‘위험성평가서’ 및 ‘안전관리계획서’ 제출 대상일 경우 공사수급인에게 제출받아 공사관리부서장 및 산업안전보건관리부서장의 결재를 득해야 하며,
 - 7.8 유해·위험작업 개시 전에 작업일정, 작업내용 및 안전조치사항 등을 기재한 ‘안전작업통보서’를 작성하여 공사관리부서장 및 산업안전보건관리부서장의 결재를 득하고, 이를 현장대리인에게 교부 및 현장에 게시하도록 하고 있다.
 - 따라서, 해당공사의 공사감독원은 위의 지침서에서 명시한 안전관리 서류를 구비하여 산업안전관리에 만전을 기해야 한다.
- 그러나 □□에서 수행한 간이공사 15건에 대한 안전서류 구비 현황을 점검한 결과,
 - 계약번호 ##### “□□ 수중배수펌프 전원케이블 포설 공사(2022. *. *.)” 건의 경우,
 - 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102) 절차서에서 명시한 안전 관련 서류가 일체 구비되지 않고 수행되었음을 확인하였다. 이는 중대재해처벌법 시행(2022. *. *.)과 더불어 안전관리 소홀로 인한 산업안전사고 등의 큰 파장이 우려되므로 이에 대한 경각심을 가질 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련 직원은 감사결과를 수용하면서 향후 동일사례가 발생하지 않도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조치사항

1. □□발전소장은 ① 간이공사 수행 시 안전관리가 철저히 수행되도록 재발 방지 방안 (예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 관련 간이공사에 대해 안전관리를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 1)**

조치부서	△부, ○파트
관련부서	