

일련번호	29	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개 선 요 구

제 목 밀폐공간 안전관리(질식) 미흡

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

스마트 안전관리시스템(e-Call) 구축사업(◁◁◁처, '21.1.)에 따라 밀폐공간 내 발생하는 위험 상황의 조속 대응을 위해 ○○○지사 관리구역 내 비콘 29개 및 가스센서 12개가 설치되어 운영 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제3조에 따르면 관리부서는 수도 설비 및 사업장 운영관리 업무를 직접 수행하는 지사로서, 지사 내 설비 운영·유지관리에 의무가 있다.

「안전보건관리규정」 제44조에 따라 직원이 밀폐공간에서 작업을 하는 경우 산소·유해가스 농도 측정 등의 조치를 하여야 한다.

「스마트 안전관리시스템(K-water eCall) 전사구축 완료 알림」(◁◁◁처-116, 2021.1.20.)에 따르면 가스/산소센서비콘의 경우 정확도 유지를 위해 센서 교정(제조사 권장 6개월)이 필요하다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○지사의 밀폐공간 측정장비(비콘센서, 가스/산소센서) 현황 점검 결과, '25. 09. 11. 14:49 기준 15개(비콘 12개·가스센서 3개)가 방전되어 관리 중이다.

또한, 가스/산소센서의 경우 제조사에서 권장한 교정주기(6개월)가 초과했음에도 정확도 검증을 위한 교정을 이행하지 않은 실정이다.

관계부서 의견 ○○○지사는 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○지사장은 가스/산소센서의 정확도 검증을 위해 교정을 시행하는 등 밀폐공간 측정장비의 관리를 철저히 하시기 바랍니다. **(개선요구)**