

# 한국도로교통공단 감사

## 개 선

제 목 청사 안전사고 예방을 위한 시설 개선 필요

소 관 부 서 대구지부 안전지원부

조 치 부 서 대구지부 안전지원부

내 용

### 1. 업무 개요

공공기관 청사 내 흡연구역은 화재 및 안전사고 예방을 위해 지정장소 관리, 소화기 비치, 정기점검 등 체계적인 관리가 필요하다.

또한, 청사 인접 건물 등의 노후로 인한 안전사고가 우려될 경우 사전점검과 출입통제 등 안전성 확보 조치를 강화해야 한다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(추락위험 방지), 제40조(위험장소 출입금지)에 의거 추락 및 붕괴 등의 위험이 있는 장소와 시설물로 판단될 때는 사고 방지를 위한 안전조치를 해야 하며, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제8조(화재의 예방조치 등) 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제7조(소방안전관리자의 책무)에 따라 화재 발생 가능한 장소나 시설물에 대해서는 사전 예방활동을 철저히 해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

대구지부 청사 시설 점검 결과, [사진 1]과 같이 청사와 접하고 있는 인근 건물 담장의 구조적 손상으로 벽체가 심하게 균열되어 있고 붕괴 위험이 높은 상태로 안전사고 예방을 위한 보완 조치가 필요하다.

[사진 1] 외곽 담장



또한, 민원인과 교통안전교육 수강생 등이 빈번히 이용하는 야외 흡연구역의 경우 [사진 2]와 같이 담배꽂초 등의 발화로 인한 화재 발생 시 초기 진압용 소화기가 비치되어 있지 않아 화재에 취약한 상태인 것으로 파악됐다.

[사진 2] 흡연 구역



**관계부서 의견**      안전지원부는 감사기간 중 흡연구역 소화기 비치 및 인근 건물 담장 부근 출입금지 표식을 부착 완료했으며, 해당 업체와 협의하여 담장 균열 부분에 대한 보수를 요청하는 등 안전사고 예방을 위한 보완 조치를 적극 추진하겠다는 의견을 제시했다.

**조치할 사항**      안전지원부장은 흡연구역 화재예방을 위해 상시 점검을 철저히 해 주시고 인근 업체 담장 붕괴 위험을 사전 예방할 수 있도록 시설 보완 조치를 해 주시기 바랍니다.(개선)