

[12] [통보] 사항

1. 제 목 : 차량출입통제설비 위치 불합리
2. 조치부서 : 제주지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

제주지역본부에서는 제주★★ 4블럭 행복주택(200세대) 아파트 전기공사(이하 “전기공사”라 한다)를 ⓧⓧ(주)와 2017. 2. 22일 공사계약을 맺고 2018. 11. 24. 공사 준공을 목표로 현재 시공 중에 있다.

그리고 위 전기공사에는 아파트 단지 주출입구에 차량출입통제 설비 시스템¹⁾이 설계에 반영되어 있다.


한편, 감사기간 중 현장여건에 따른 설계도서의 적정성을 검토한 결과, 위 설비의 설치 위치가 단지내 근린생활시설의 주차장 전면에 시설 되도록 계획된 사실을 알 수 있었다.

이로 인해 근린생활시설 이용자의 출입통제로 인해 상가분양자의 민원이 예상되고 경비실과의 이격으로 입주민이 아닌자의 단지 출입시 경비근무자의 어려움이 예상된다.

1) 아파트 단지내 차량출입을 통제하며 홈네트워크 시스템과 연동하여 입·출차 정보를 세대내에 통보하도록 하는 설비

그러므로 제주지역본부에서는 제주★ A4블럭 입주민 등의 민원을 예방하고 시설물 설치 효과를 극대화 할 수 있도록 위 설비의 위치 조정 검토 등 합리적인 설치 방안을 재검토 할 필요가 있다.

[그림 1] 차량출입통제설비 위치 조정(예시)



자료 : 제주지역본부 제출 자료 재구성

5. 조치할 사항

제주지역본부장은

제주★ 4블럭 행복주택 전기공사의 차량출입통제 설비가 보다 합리적으로 설치될 수 있도록 하는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다 (통보).